

# Cappella dei Disciplini

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00059/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00059/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 59

Codice scheda: 1r090-00059

Tipo scheda: A

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cappella dei Disciplini

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Piazza Umberto I°

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Gorizia

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Foglio/Data: 6/ 1995

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La prima notizia storica relativa alla cappella dei disciplini si ha negli atti della visita del Pilati nel 1573

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: La chiesa venne ricostruita ex novo tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Durante il Settecento il portale seicentesco venne completato nella cimasa con elementi decorativi.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare con la zona del coro circolare, con muri perimetrali in pietra intonacata sia internamente che esternamente. Copertura a tetto, doppia falda, volta a botte e pavimenti in ceramica, la zona del coro in cotto.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: pietra locale

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: legno

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

**TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

**TIPO [2 / 5]**

Genere: cupola

Forma: a cupola

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: facciata principale

**TIPO [3 / 5]**

Genere: architrave

Forma: rettangolare

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intero architrave

Ubicazione: coro

**TIPO [4 / 5]**

Genere: catena in ferro

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: coro

**TIPO [5 / 5]**

Genere: arco

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero arco

---

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 04/11/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: Gli intonaci presentano corrosione, caduta, sgretolamento.

Fonte: bibliografia

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 04/11/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: Le murature presentano crepe, la zona bassa presenta danni relativi all'umidità

Fonte: sopralluogo



### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 04/11/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: La volta presenta l'intonaco con danni relativi alle infiltrazioni di acqua

Fonte: bibliografia

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 04/11/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: bibliografia

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via

Indicazione specifica: Parrocchia di Borno

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBB10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055595

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KBB10D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055596

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D02

Note: PPROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055597

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055598

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D04

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055599

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D05

Note: VISTA INTERNA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055600

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D06

Note: PROSPETTO INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_IMG-0000055601

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBB10D07

Note: PARTICOLARE DEGRADO VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBB10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009508

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009509

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KBB10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009510

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KBB10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009511

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KBB10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009512

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto retrostante

Codice identificativo: KBB10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00059\_DRA-0000009513

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata prosp. retrostante

Codice identificativo: KBB10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBB10G02\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 163

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v.I p.274-275

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 43

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Putelli R.

Titolo contribuito: Borno e l'altipiano suo.

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1930

V., pp., nn.: p.10

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali e opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: p.73

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara