

Torre Rizzieri

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00060/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 60

Codice scheda: 1r090-00060

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: torre

Denominazione: Torre Rizzieri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Contrizio, 52

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Piazza Roma, 13,14

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Particelle: 1020

Foglio/Data: 5/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre viene edificata durante il XIV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Durante il XVIII secolo venne aggiunto un corpo di fabbrica con scala esterna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1955 vennero inseriti due balconi sopra il portale, aperte due finestre nella parte superiore ed aggiunti i merli a coda di rondine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1955

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1955

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato, p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare, con muri perimetrali in pietra intonacata sia internamente che esternamente tranne che il prospetto su Via Contrizio. Internamente presenta p. semint. e p. t.. volte a botte, ai piani superiori solette piane in getto, pavimenti in ceramica e scala interna. La copertura è a tetto con doppia falda per una parte e per la restante con terrazzo. Il fabbricato è utilizzato come bar per parte del Piano Primo e come civile abitazione per i restanti spazi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [3 / 5]

Genere: trave

Forma: liscia

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera trave

Ubicazione: p.t.

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. seminterrato

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: cordonata (esterna)

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. interrato

Genere: in battuto di terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 1., p.2.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: guaina

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetti su via

Collocazione: esterna

Tipo: merli

Materiali: c.a.

Qualificazione del tipo: a coda di rondine

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con conci

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: balconi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 05/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 05/12/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le murature presentano danni relativi all'umidità .

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 05/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 05/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 05/12/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presenta dani relativi all'umidità, esternamente si presenta in alcuni punti scrostato.

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIR10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055754

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D01

Note: PROSPETTO SU VIA CONTRIZIO

Nome del file originale: KIR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055755

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D02

Note: PROSPETTO SU PIAZZA ROMA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055756

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055757

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D04

Note: AMBIENTE INTERNO PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055758

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D05

Note: TERRAZZA-TETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055759

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D06

Note: AMBIENTE INTERNO PIANO TERRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055760

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D07

Note: INTERNO PIANO SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_IMG-0000055761

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D08

Note: PARTICOLARE SOFFITTO P. 1.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009587

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KIR10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009588

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KIR10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009589

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: KIR10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009590

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica prospetto su via

Codice identificativo: KIR10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009591

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata prospetto su via

Codice identificativo: KIR10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00060_DRA-0000009586

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIR10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIR10T01.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 148

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v.IV pp. 461-462

V., tavv., figg.: v. IV f. 648

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Lechi F.

Titolo contribuito: Dimore Bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: v. I pp. 209-210

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p.31

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali e opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: p.73

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara