

Chiesa dei SS. Stefano e Siro

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00061/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 61

Codice scheda: 1r090-00061

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Stefano e Siro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Via del Mantellino

Altra località: Cemmo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capodiponte

Particelle: A

Foglio/Data: 21/ 1940

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Rusca Carlo Girolamo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Palini Giuseppe

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: restauro

Nome di persona o ente: Murachelli Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'edificio originario, per la sua dedizione, potrebbe risalire addirittura all'età longobarda.

La struttura preesistente doveva essere comunque romanica di cui restano in facciata la monofora e la finestra a croce.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Durante il XV secolo la chiesa subì delle modifiche: ne sono a testimonianza i resti di colonne in porfido nel recinto del sagrato.

Allo stesso periodo risalirebbe anche il portale del lato nord.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata nel XVII secolo, a seguito della visita di San Carlo borromeo che precetta anche la costruzione della sagrestia, del battistero e di un altare dedicato alla Madonna.

Il battistero venne completato nel 1613.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1600

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1613

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamente

Notizia: nel 1612 vengono messi in opera due altari in interno: quello dedicato a S. Carlo e quello dedicato al Sacro Cuore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1682

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1682

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: inteno

Notizia sintetica: completamente

Notizia: Nel 1772 viene messo in opera l'altare maggiore da Carlo Girolamo Rusca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel XIX secolo viene ricostruito ex-novo il campanile trecentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Alla fine del XIX secolo (1894), su progetto dell'Architetto Giuseppe Palini di Pisogne, la chiesa viene completamente ricostruita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Tra il 1932 e il 1933 viene ristrutturata la facciata su progetto di Giovanni Murachelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: avancorpo

Individuazione: bifora e monofora in facciata

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: intorno

Individuazione: avanzi di colonne di un portico

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare, con muri perimetrali in pietra intonacata sia internamente che esternamente, internamente con affreschi.

L'edificio ha volta a botte nelle navate, cupola nella zona del coro e soffitto piano nei due spazi laterali dove trovano sistemazione la sagrestia e ripostigli.

Il pavimento è in granito lucido per le navate, cotto, battuto di cemento e ceramica per i restanti spazi.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: navate

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacate

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navate

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

TIPO [2 / 4]

Genere: cupola

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: navate

TIPO [3 / 4]

Genere: catena

Forma: liscia

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: navate

TIPO [4 / 4]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navate

Genere: in granito

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: ripostiglio

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra bifora

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici, figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con colonne e arco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con colonne ioniche, architrane a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano danni relativi all'umidità .

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si presentano scrostati, con danni relativi all'umidità e con rappezzi.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: volte

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: posizionato impianto di riscaldamento, sistemazione tetto e pavimento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Capo di Ponte

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona per attrezzature comuni

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCX10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055898

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D01

Note: PROSPETO PRINCIPALE

Nome del file originale: KCX10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055899

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055900

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055901

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D04

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055902

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D05

Note: INTERNO VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055903

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D06

Note: INTERNO VISTA SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_IMG-0000055904

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCX10D07

Note: INTERNO VISTA LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCX10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009660

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KCX10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009661

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KCX10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009662

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KCX10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009663

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KCX10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009664

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica parte prosp. secondario

Codice identificativo: KCX10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00061_DRA-0000009665

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata parte prosp. second.

Codice identificativo: KCX10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCX10G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 251-253

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 102

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Murachelli F.

Titolo contribuito: Cemmo storia di una Pieve camuna. Storia di Capodiponte e Pescarzo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 47-53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara