

# Chiesa di S. Martino

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00062/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00062/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1r090-00062

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Via S. Martino

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capodiponte

Particelle: E

Foglio/Data: 22/ 1940

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Albrizzi Enrico

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Monti Francesco

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [3 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Rusca Carlo Girolamo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [4 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: BARBIERI NICOLA

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: ditta

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente, registrata negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani, era probabilmente di origine duecentesca; l'edificio venne distrutto per far posto ad una nuova costruzione nel 1682, quando la chiesa si fregiava ormai da tempo del titolo di parrocchiale attribuendole da San Carlo Borromeo nel 1580.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1682

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale venne costruita a partire dal 1682; nello stesso periodo venne anche messo in opera il portale maggiore e costruito il portichetto sul lato sud.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1682

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1682

**NOTIZIA [3 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

tra gli anni 1747 e 1792 avviene l'ampliamento definitivo della chiesa, grazie all'attivismo del parroco Giovanni Francesco Agostani.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1747

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1792

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 13]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1766 viene messo in opera l'altare maggiore di Carlo Gerolamo Rusca

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1766

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1766

**NOTIZIA [5 / 13]**

Riferimento: inteno

Notizia sintetica: DECORAZIONE

Notizia

Nel 1770 Enrico Albrizzi firma e data gli affreschi nei tre medaglioni della volta della navata raffiguranti scene della vita di San Martino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770

**NOTIZIA [6 / 13]**

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Francesco Monti affresca il presbiterio attorno alla metà del settecento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [7 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1894 viene messo in opera l'altare dedicato a San Vittorino, progettato dalla ditta Nicola Barbieri di Bergamo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

**NOTIZIA [8 / 13]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1892 viene messo in opera l'altare alla madonna Addolorata dalla Ditta Nicola Barbieri di Bergamo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892

**NOTIZIA [9 / 13]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1900, in occasione delle celebrazioni giubilari, viene avviato un restauro complessivo dell'interno: vengono ripuliti gli affreschi, rifatte le dorature agli stucchi e ritinteggiate le pareti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

**NOTIZIA [10 / 13]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni 1949-1953 vengono effettuati interventi di ristrutturazione nell'area presbiteriale: viene sostituito il vecchio organo e spostato dal presbiterio alla controfacciata dove viene realizzata una soletta per farvi posto; la parete destra del presbiterio viene quindi disallestita dalla cantoria, schermata da un muro, ridipinta e decorata a stucco. Vengono poi sostituiti i gradini di accesso al presbiterio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 13]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1953 vengono restaurati e ripuliti i dipinti della chiesa a cura di Luigi Toni di Brescia

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

**NOTIZIA [12 / 13]**

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: nel 1954 a cura della Ditta Giovanni Giorgi di Breno vengono effettuati i lavori di restauro della facciata e del tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1954

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1954

**NOTIZIA [13 / 13]**



Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Negli anni 1955-1956 Oscar di Prata realizza la decorazione pittorica delle pareti del presbiterio e della facciata della soletta che in controfacciata ospita il nuovo organo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **PREESISTENZE [2 / 2]**

Ubicazione: intorno

Individuazione: avanzi di colonne di un portico

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma allungata, ad unica navata con cappelle laterali, con muri perimetrali intonacati ed affrescati.

L'edificio ha volta a botte nella navata, a crociera nella stanza laterale di sinistra, a botte con lunette nella sagrestia e soffitto piano nelle stanze al P. Primo.

Il pavimento è in marmo policromo per la navata, battuto di cemento per il ripostiglio e cotto per il Piano Primo.

La copertura è a tetto con doppia falda.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: navate

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacate

Materiali: pietra locale

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacate

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Materiali: pietra da taglio

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: porticato p.t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Materiali: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navate

**TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [2 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: navate

**TIPO [3 / 5]**

Genere: catena

Forma: liscia

### **STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: navate

### **TIPO [4 / 5]**

Genere: arco

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero p. 1

### **TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: soletta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di sicurezza

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: ripostiglio

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ionico

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontespizio arcato

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con stemma centrale

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con cornice, arco e stemma centrale

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: intonacato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: colonna con capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: toscana

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: dorica

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Esternamente l'intonaco si presenta in buono stato, solo in una piccola porzione sul prospetto sulla via si presenta scrostato probabilmente perchè confinante con un cantiere aperto nell'edificio confinante.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le murature sono in pietra e presentano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: volte



Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le volte sono in pietra e presentano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: presbiterio

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Lavori di ristrutturazione nel presbiterio: smontata la balaustra in marmo ed i pezzi riutilizzati per la realizzazione della mensa, ambone e di un piedistallo per crocifisso.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995

Data fine: 1996

Descrizione intervento: la chiesa viene interamente restaurata.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: stanza adiacente

Data inizio: 1998

Data fine: 1999

Descrizione intervento

Restaurata una stanza adiacente alla chiesa già utilizzata come deposito, ricavandone così una cappella.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Capo di Ponte

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona per attrezzature comuni

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCJ10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056042

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D01

Note: PROSPETO PRINCIPALE

Nome del file originale: KCJ10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056043

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056044

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056045

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D04

Note: INTERNO SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056046

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D05

Note: PROSPETTO INTERNO VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056047

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D06

Note: PROSPETTO INTERNO VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_IMG-0000056048

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D07

Note: PARTICOLARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCJ10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_DRA-0000009740

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KCJ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_DRA-0000009741

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KCJ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_DRA-0000009742

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KCJ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_DRA-0000009743

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KCJ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00062\_DRA-0000009744

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica portico prospetto su strada

Codice identificativo: KCJ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconom. mappata portico prosp. su strada

Codice identificativo: KCJ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCJ10G02.dwg

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: atto notarile

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: documentazione di spesa

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: memorie storiche

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 239-242

V., tavv., figg.: ff.3-5

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 95-96

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Murachelli F.

Titolo contributo: Cemmo storia di una Pieve camuna. Storia di Capodiponte e Pescarzo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 267-278

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara