

# Chiesa delle Sante Faustina e Liberata

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00066/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00066/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 66

Codice scheda: 1r090-00066

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: santuario

Denominazione: Chiesa delle Sante Faustina e Liberata

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Strada comunale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di Ponte

Particelle: D

Foglio/Data: 13/ 1940

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Marvelli Lorenzo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesetta originaria, ricordata negli atti della visita del Vescovo Bollani nel 1567, è di età duecentesca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XIII

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Durante il XV secolo l'area absidale viene affrescata da un artista tutt'oggi ignoto. Della decorazione restano solo poche tracce.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Attorno alla fine degli anni Novanta del Cinquecento vengono allestiti tre altari lignei nell'interno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1590

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1599

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

La chiesa attuale venne ricostruita e ampliata attorno agli anni 1599 e 1614; dell'edificio preesistente resta solo l'abside.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1599

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1614

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel Seicento Lorenzo Marvelli realizza l'affresco raffigurante la Natività nell'interno. Negli stessi anni vengono realizzati alti dipinti a fresco ma non sono noti i nomi degli autori.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. VXIII

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

A seguito di una accesa disputa legale, nel 1646 la chiesa diviene proprietà della Parrocchia di Capo di Ponte, inizialmente era sotto la giurisdizione di Cemmo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646

### **NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Da una data collocata sotto l'arco trionfale si evince che la chiesa ha subito un restauro attorno al 1860

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

Validità: ca.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

Validità: ca.

### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Durante la seconda guerra mondiale l'interno della chiesa viene utilizzato come ricovero per le truppe

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1943

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: intorno

Individuazione: avanzi di colonne di un portico

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma articolata, confinante su un lato con la strada con un ampio spazio a verde circostante.

Murture perimetrali in pietra intonacata, volta a botte nella chiesa con portichetto di entrata con colonne in pietra. La copertura è a tetto con doppia falda.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: portichetto

Tipo di struttura: colonne

Genere: a gabbia

Qualificazione del genere: ionica

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacati

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata

**TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

**TIPO [2 / 6]**

Genere: cupola

Forma: emisferica

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: navata-portichetto

**TIPO [3 / 6]**



Genere: catena

Forma: liscia

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: navata

**TIPO [4 / 6]**

Genere: arco

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: portichetto

**TIPO [5 / 6]**

Genere: arco

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: portichetto

**TIPO [6 / 6]**

Genere: cupola

Forma: a crociera

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera cupola

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**

Ubicazione: portichetto

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ionica

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Ubicazione: portichetto

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali [1 / 2]: ossidi

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici, figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: triangolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: navata

Genere: lapide

Tipo: lastra rettangolare posata sul pavimento

Trascrizione testo

DOM/OSSA/SANCTI PONTIS/OVI/UT HAC ECCLES/REDIMERET/MVLTVM JACTATUS/SEMPER ERECTUS/DIV  
LABORAVIT/HIC/COMUNEM/RESS VRECTI/EDC PECTANT/DIE 27 MCM/MARTI 174/DEPOSUM

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le murature presentano crepe, la muratura esterna confinante con la strada si presenta dilavata, con macchie scure rappezzi cementizi.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'intonaco della muratura esterna confinante con la strada si presenta dilavato, con macchie scure rappezzi cementizi, scrostato.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano crepe.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1977

Data fine: 1977

Descrizione intervento: La chiesa viene completamente restaurata.

#### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1977

Data fine: 1978

Descrizione intervento: La chiesa viene completamente restaurata.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Capo di Ponte

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona per attrezzature comuni

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCA11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056640

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D01

Note: PROSPETO PRINCIPALE

Nome del file originale: KCA11D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056641

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO DA STRADA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCA11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056642

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCA11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056643

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D04

Note: VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCA11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056644

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D05

Note: PARTICOLARE INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCA11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_IMG-0000056645

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCA11D06

Note: PARTICOLARE INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCA11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010028

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica parte prospetto secondario

Codice identificativo: KCA11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010029

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata parte prosp. second.

Codice identificativo: KCA11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010024

Tipologia del documento: grafica



Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KCA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010025

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KCA11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010026

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KCA11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00066\_DRA-0000010027

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KCA11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KCA11T04.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 242-244

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 96

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Murachelli F.

Titolo contribuito: Cemmo storia di una pieve camuna. Storia di Capodiponte e Pescarzo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 287-297

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara