

Casa Bettoni - complesso

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00067/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00067/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 67

Codice scheda: 1r090-00067

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00067

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Casa Bettoni - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Contrizio, 43

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Luzzana

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienna

Particelle [1 / 5]: 1974

Particelle [2 / 5]: 590

Particelle [3 / 5]: 914

Particelle [4 / 5]: 593

Particelle [5 / 5]: 282

Foglio/Data: 5/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio, in puro stile rinascimentale, perfettamente conservato, viene costruito nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.interrato, p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma articolata, confinante su due lati con la strada e con un modesto spazio cortile. L'accesso principale è da Via Contrizio attraverso un'apertura ad arco in pietra.

Murature perimetrali in pietra intonacata, volta a botte, a crociera, soffitti in legno e piani intonacati. Portico con colonne ed archi sul prospetto principali.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala nord

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala sud

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: cortile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci sterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'intonaco si presenta in molti punti caduto, sgretolato, lasciando scoperta la sottostante struttura portante in pietra.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I soffitti intonacati sono in buono stato, le volte presentano piccole crepe, danni di sporcizia.
I soffitti lignei presentano danni relativi agli attacchi biologici, croste nere.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

In molti punti si possono notare crepe, muratura lasciata scoperta dall'intonaco caduto, giunti di malta in molti punti sgretolati.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione tramezze interne.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala sud

Data inizio: 1999

Data fine: 1999

Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione ramezze interne.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIJ11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00067_IMG-0000056781

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ10D01

Note: PROSPETO DA CORTE

Nome del file originale: KIJ10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00067_IMG-0000056782

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ10D02

Note: PROSPETTO DA VIA CONTRIZIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00067_DRA-0000010096

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIJ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00067_DRA-0000010097

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KIJ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00067_DRA-0000010098

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica ingresso

Codice identificativo: KIJ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ10G01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 57

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV pp. 459-461

V., tavv., figg.: v. IV f. 645

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Lechi F.

Titolo contribuito: Dimore Bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: v.1 p. 309

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p. 45

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini, Lara