

Casa Bettoni

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00068/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00068/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 68

Codice scheda: 1r090-00068

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Casa Bettoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Contrizio, 43

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Luzzana

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Particelle [1 / 5]: 1974

Particelle [2 / 5]: 590

Particelle [3 / 5]: 914

Particelle [4 / 5]: 593

Particelle [5 / 5]: 282

Foglio/Data: 5/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio, in puro stile rinascimentale, perfettamente conservato, viene costruito nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.interrato, p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma articolata, confinante su due lati con la strada e con un modesto spazio cortile. L'accesso principale è da Via Contrizio attraverso un'apertura ad arco in pietra.

Murature perimetrali in pietra intonacata, volta a botte, a crociera, soffitti in legno e piani intonacati. Portico con colonne ed archi sul prospetto principali.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala nord

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: p.t.

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: ionica

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: p.2.

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in legno

Qualificazione del genere: continua

Materiali: legno

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: p.1.

Tipo di struttura: colonne

Genere: pezzo unico

Qualificazione del genere: ionica

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [3 / 8]

Genere: catena

Forma: liscia

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: p. terra-p. 1

TIPO [4 / 8]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. terra

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1-p.2.

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1-p.2

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.2.

TIPO [8 / 8]

Genere: trabeazione

Forma: liscia

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera trabeazione

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta articolata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. 1- p.2.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assi accostate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ionica

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro con mensola

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi figuratu

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci sterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'intonaco si presenta in molti punti caduto, sgretolato, lasciando scoperta la sottostante struttura portante in pietra.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I soffitti intonacati sono in buono stato, le volte presentano piccole crepe, danni di sporcizia.

I soffitti lignei presentano danni relativi agli attacchi biologici, croste nere.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

In molti punti si possono notare crepe, muratura lasciata scoperta dall'intonaco caduto, giunti di malta in molti punti sgretolati.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: p.1

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione tramezze interne.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO DA CORTE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO DA CORTE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO DA VIA LUZZANA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA INTERNA P. SOTTOTETTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA INTERNA P. SOTTOTETTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBD11D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIJ11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056933

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D01

Note: PROSPETTO DA CORTE

Nome del file originale: KIJ11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056934

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D02

Note: PROSPETTO DA CORTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056935

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D03

Note: PROSPETTO DA VIA LUZZANA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056936

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D04

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056937

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D05

Note: VISTA INTERNA P. SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_IMG-0000056938

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIJ11D06

Note: VISTA INTERNA P. SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_DRA-0000010165

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIJ11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_DRA-0000010166

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KIJ11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KIJ11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_DRA-0000010168

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KIJ11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_DRA-0000010169

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica prospetto interno corte

Codice identificativo: KIJ11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00068_DRA-0000010170

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata prosp. interno corte

Codice identificativo: KIJ11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIJ11G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 57

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV pp. 459-461

V., tavv., figg.: v. IV f. 645

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Lechi F.

Titolo contribuito: Dimore Bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: v.1 p. 309

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Biennio nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p. 45

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara