

Chiesa di S. Gaudenzio - complesso

Paspardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00069/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00069/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 69

Codice scheda: 1r090-00069

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00069

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Gaudenzio - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017135

Comune: Paspardo

Indirizzo: Via Albaiola

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paspardo

Particelle: B

Foglio/Data: 9/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visite pastorali

Notizia

Nel 1567 il Vescovo Bollani trovando la chiesa in pessime condizioni permette che alla riparazione del tetto si lavori anche la domenica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1603 la chiesa viene rifatta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: visite pastorali

Notizia

Nel 1641 si trovano notizie sulla casa canonica, la si descrive composta da diverse stanze e da un orto sul lato verso la chiesa di tre tavole.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1641

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1641

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cessione credito

Notizia

Nel 1663 il comune cede in favore dell'Altare di S. Lorenzo un credito di affitto per l'importo di sessanta lire e due soldi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1663

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1663

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: inventario

Notizia: Nel 1736 un inventario elenca nella canonica nove o dieci locali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1736

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1736

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1823 si sottopone la canonica ad un intervento importante di ristrutturazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1823

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1823

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: incendio

Notizia: Nel 1833 un incendio provoca una pericolosa crepa sulla cantonata sud della canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1873 viene installato un nuovo concerto di cinque campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1873

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1873

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1910 la canonica viene ampliata e radicalmente ristrutturata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1910

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1910

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1952 sul lato destro viene costruito un vasto locale che con un arco si affaccia sul presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1952

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1952

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1951 viene rifatto il pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1951

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1951

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: edificio antistante

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: edificio retrostante

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: sagrato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma articolata, formato dalla chiesa e da due edifici a lei attaccati con murature perimetrali in pietra intonacata.

La chiesa ha volta a botte, e soffitti piani e pavimenti in marmo policromi.

I due edifici attigui hanno soffitti piani e pavimenti in ceramica.

La copertura è a tetto con doppia falda in lamiera. Il sagrato perimetra tre lati dell'edificio, è sopraelevato nella zona dell'accesso principale, rispetto alla strada, ed è pavimnto con porfido in cubetti.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio antistante

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio retrostante

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: strutture murarie-chiesa

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci interni-chiesa

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci interni-edificio antistante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'intonaco si presenta in molti punti caduto, sgretolato, con piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci interni-edificio retrostante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci esterni-chiesa

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci esterni-edificio antistante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: In molti punti si possono notare crepe, tracce di dilavamento, rappezzi cementizi, croste nere.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: intonaci esterni-edificio retrostante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti-chiesa

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti-edificio antistante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti-edificio retrostante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: strutture murarie-edificio antistante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: strutture murarie-edificio retrostante

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Vegono rinfrescati gli affreschi e le pitture della chiesa.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: edificio antistante

Uso: magazzino

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: edificio retrostante

Uso: oratorio

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: edificio antistante

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: edificio retrostante

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Albaiola

Indicazione specifica: Parrocchia di Paspardo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona F! attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA GENERALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIJ11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPJ11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00069_IMG-0000057085

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPJ10D01

Note: VISTA GENERALE

Nome del file originale: KPJ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00069_IMG-0000057086

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPJ10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPJ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00069_DRA-0000010230

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KPJ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KPJ10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00069_DRA-0000010231

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KPJ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KPJ10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00069_DRA-0000010232

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica parte prospetto laterale

Codice identificativo: KPJ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KPJ10G01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 682

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Casimiro Salari

Titolo contribuito: Paspardo cenni storici

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: pp.112-140

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini, Lara