

Chiesetta del Sacro Cuore di Gesù e di S. Giuseppe

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00074/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00074/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 74

Codice scheda: 1r090-00074

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesetta del Sacro Cuore di Gesù e di S. Giuseppe

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Strada Nazionale

Altra località: Corna (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: D

Foglio/Data: 7/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La chiesa fu eretta nel 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1567 fu registrata nella visita pastorale del Vescovo Bollani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel XVII fu allungata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel XVIII fu restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa-campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio a forma allungata con zona del coro circolare, ad unica navata e piccolo campanile non accessibile.

Murature perimetrali in pietra, intonacata, volta a botte e pavimenti in mattonelle di cemento.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

TIPO [2 / 5]

Genere: catena

Forma: rettangolare

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: chiesa

TIPO [3 / 5]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: coro

TIPO [4 / 5]

Genere: mezza cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: chiesa

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: chiesa

Genere: inmattonelle in cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: chiesa

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: chiesa

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonacato

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare annegata nell'intonaco

Trascrizione testo: IL DISASTRO DEL GLENO segue un lenco dei deceduti di Darfo nel Disastro del Gleno

Tecnica: scolpita

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano piccole crepe, macchie di umidità, scrostamento.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Presentano crepe, scrostamento, danni relativi all'umidità ed imputabili al pesante traffico veicolare.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Presentano lesioni.

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Bonara

Indicazione specifica: Parrocchia di Darfo Boario Terme, fraz. Corna

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona residenziale r3

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: prospetto secondario

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: vista interna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDT10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057743

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KDT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057744

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D02

Note: prospetto secondario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057745

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D03

Note: vista interna verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057746

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D04

Note: vista interna verso altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057747

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D05

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_IMG-0000057748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDT10D06

Note: vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00074_DRA-0000010588

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KDT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KDT10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 435-436

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara