

# Chiesa di S. Gregorio

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00075/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00075/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 75

Codice scheda: 1r090-00075

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Gregorio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Bonara

Altra località: Corna (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: P

Foglio/Data: 28/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Ernesto Fumagalli

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Il Progetto fu dell'Architetto Ernesto Fumagalli di Milano e la direzione lavori fu affidata all'ingegner Aldo Capriani di Malegno. L'are su cui sorge fu donata dall'avvocato Giuseppe Bontempi. I lavori iniziarono nel 1914.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1914

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1914

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: Nel 1925 fu terminata ed il 19 marzo 1925 fu inaugurata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1925

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1925

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Dal 1957 al 1961 la chiesa fu affrescata da Trento Longaretti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1961

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Il campanile fu eretto nel 1969 e le campane suonarono per la prima volta il 15 maggio 1969.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: chiesa-campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma irregolare ed allungata ad unica navata di tre campate per lato e cappelle laterali, con campanile accessibile.

Murature perimetrali in pietra a vista, volta a botte e pavimenti in granito.

La copertura è a tetto con doppia falda.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: arenaria grezza

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: arenaria grezza

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

### TIPO [2 / 4]

Genere: arco

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: coro

**TIPO [3 / 4]**

Genere: mezza cupola

Forma: emisferica

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [4 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: chiesa

Genere: granito

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: sagrestia



Genere: linoleum

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: deposito

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: graniglia

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare incernierata al muro con quattro chiodi.

Trascrizione testo

CAV. FELICE BONTEMPI/AL MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI/SULLE ORME DI PRECETTI  
EVANGELICI/MENTE-CUORE-OPERE/CONSACRO/FONDATORE E PRIMO PRESIDENTE/DEI CIRCOLI

CATTOLICI/ICIRCOLI FEDERATI/ZELO IN VITA IL DECORO DEL SUO TEMPIO/LARGIVA IN MORTE/LA PRIMA COSPICUO SOMMA/PER L'ERIGENDA NUOVA PARROCCHIALE/LA FABBRICERIA DI CORNA

Tecnica: scolpita

Materiali: marmo bianco

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare annegata nell'intonaco

Trascrizione testo: CORNA AI SUOI CADUTI segue un elenco di 21 caduti

Tecnica: scolpita

Materiali: marmo bianco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano piccole crepe, macchie di unidità, scrostamento.

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Bonara

Indicazione specifica: Parrocchia di Darfo Boario Terme, fraz. Corna

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di servizio

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDS10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057874

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KDS10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057875

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D02

Note: prospetto secondario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057876

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D03

Note: prospetto secondario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057877

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D04

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057878

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D05

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057879

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D06

Note: vista volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_IMG-0000057880

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDS10D07

Note: vista sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDS10D07.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00075\_DRA-0000010651

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KDS10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KDS10T01\_dwg.zip

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 434-435

## **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara