

# Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio

Ossimo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00076/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00076/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 76

Codice scheda: 1r090-00076

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Indirizzo: Via Chiesa

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Comunale

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Particelle: C

Foglio/Data: 34/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Al 1894 risalgono alcuni affreschi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1562 fu registrata nella visita pastorale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1567 fu registrata nella visita del Vescovo Domenico Bollani

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1600 la chiea fu completamente ricostruita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La prima chiesa sembra risalga al tercento.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIV

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIV

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: chiesa-campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma irregolare ed allungata ad unica navata di tre campate per lato e cappelle laterali, con campanile accessibile.

Murature perimetrali in pietra a vista, volta a botte e pavimenti in granito.

La copertura è a tetto con doppia falda.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: arenaria grezza

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

### TIPO [2 / 5]

Genere: arco

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: coro

**TIPO [3 / 5]**

Genere: mezza cupola

Forma: emisferica

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: deposito

**TIPO [4 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [5 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

#### **SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]**

Ubicazione: chiesa

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]**

Ubicazione: chiesa

Genere: cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]**

Ubicazione: deposito

Genere: in battuto

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]**

Ubicazione: deposito

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]**

Ubicazione: campanile

Genere: a parquet

Schema del disegno: assi accostate

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: frontespizio spezzato

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacchi

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

---

**CONSERVAZIONE**

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano piccole crepe, macchie di umidità, scrostamento

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si presentano piccole crepe

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si presentano scrostati, con piccole crepe, umidità, macchie scure.

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 6]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1975

Data fine: 1975

Descrizione intervento: Vengono sostituiti i pavimenti in cotto con pavimenti in ceramica.

### **RESTAURI [2 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Viene rifatta la copertura.

### **RESTAURI [3 / 6]**

Riferimento alla parte: intonaci

Data inizio: 1984

Data fine: 1985

Descrizione intervento: Vengono rifatti gli intonaci esterni.

### **RESTAURI [4 / 6]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1989

Data fine: 1990

Descrizione intervento: Viene ristrutturato il campanile

### **RESTAURI [5 / 6]**

Riferimento alla parte: intonaci, campane

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento

Vengono ritoccati gli affreschi interni e viene attrezzato il campanile con un impianto elettronico per il suono delle campane.

**RESTAURI [6 / 6]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Note

<CONV302> RSTT=L'arch. Donati cura una ristrutturazione completa dell'edificio. si posiziona un impianto di riscaldamento a pavimento, si rinnova la pavimentazione in cotto e marmo, ripristinata la pavimentazione originaria negli altari minori, nella sagrestia viene aggiunto un bagno con antibagno.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via della Chiesa

Indicazione specifica: Parrocchia di Ossimo

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: F uso pubblico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KOE10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058012

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KOE10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058013

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOE10D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058014

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D03

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOE10D03.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058015

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D04

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOE10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058016

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D05

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOE10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_IMG-0000058017

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOE10D06

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOE10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00076\_DRA-0000010716

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KOE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KOE10T01\_dwg.zip

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 662-664

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara