

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

Ossimo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00077/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00077/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 77

Codice scheda: 1r090-00077

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Indirizzo: Strada comunale della Chiesa

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via S. Damiano

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Particelle: F

Foglio/Data: 35/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La chiesa risale al 1731 secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1731

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1731 la chiesa subisce diverse ristrutturazioni sotto la direzione del capomastro Domenico Tettamanti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1731

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Il portale risale al 1769.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1769

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1769

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1780 fu costruito il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1780

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1780

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1908 subì uno stravolgimento dello stile nella facciata su progetto di Fortunato Canevali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1908

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: L'interno fu restaurato dal 1959 al 1961.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1959

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1961

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni 1965-1968 fu restaurato l'esterno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1965

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa-campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma irregolare ed allungata ad unica navata i, con campanile accessibile.

Murature perimetrali in pietra a vista, volta a botte e pavimenti in granito.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: arenaria grezza

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Genere: granito

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sagrestia

Genere: mattonelle di cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: frontespizio spezzato

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacchi

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: a sfera

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: stemma

Tipo: pietra nel frontespizio del portone

Trascrizione testo: D.O.M./AC S.S. M.M./COSM/E ET DAMIANO/DICATUM/MDCCLXIX

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano piccole crepe, macchie di umidità, scrostamento

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si presentano piccole crepe

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si presentano scrostati, con piccole crepe, umidità, macchie scure.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1971

Data fine: 1971

Descrizione intervento: La fabbrica fu praticamente rifatta completamente.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via della Chiesa

Indicazione specifica: Parrocchia di Ossimo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: F uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA INTERNA VERSO INGRESSO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KODP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA SOTTOTETTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KODP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KOD10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058143

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D03

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058144

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D04

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058145

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D05

Note: VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058146

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D06

Note: VISTA SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058141

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KOD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_IMG-0000058142

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOD10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KOD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00077_DRA-0000010783

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KOD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KOD10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 666-667

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara