

Chiesa di S. Pietro in Vincoli

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00002/>

CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1r120-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Pietro in Vincoli

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Strada Statale n.345

Altre vie di comunicazione
Indicazione chilometrica: km 48

Ubicazione non viabilistica: L'edificio sorge sul margine della strada del Crocedomini che collega a Breno, ai piedi della collina di Cristo Re, nei pressi del bivio per Berzo Inferiore.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Statale n.345

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: Accesso secondario dall'area verde limitrofa.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Particelle: A corte 1813

Foglio/Data: 3/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: il sito dove sorge la chiesetta suggerisce preesistenze molto antiche, addirittura druidiche o romane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: I a.C.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. V

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La chiesetta venne costruita nel XV secolo, inizialmente non era consacrata e vi si celebrava solo occasionalmente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: A seguito della visita del vescovo Bollani nel 1567 viene fatto togliere l'altare in esterno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

A seguito della vista pastorale di San Carlo Borromeo nel 1580 viene fatto allestire il cancello a chiusura del presbiterio e viene fatta chiudere la facciata, lasciando solo una porta a due battenti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: A seguito della visita pastorale del vescovo Giorgi nel 1602 viene rifatto il pavimento e terminato il campanile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1602

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

A seguito della visita pastorale di Bartolomeo Gradenigo nel 1692 viene fatta chiudere la porta rivolta a nord e sistemare la finestra del coro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1962

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: cambiamento di proprietà

Notizia: Dal 1928 al 1974 la Chiesa diviene di proprietà privata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La Chiesa viene restaurata nel 1989

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Pianta rettangolare con portico addossato sul lato lungo verso la strada e corte perimetrale a giardino, delimitata da una recinzione in ferro. Presenta un campanile a vela con una campata, eretto sullo spigolo orientale dell'abside, nel quale si apre un piccolo rosone. I muri perimetrali sono in pietra a vista ed il tetto a due falde è in legno con copertura in coppi.

Internamente è ad una navata rettangolare coperta da tre volte a crociera con presbiterio coperto con volta ad ombrello ad otto spicchi il tutto intonacato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: setti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: lesena

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra a vista

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 5]

Genere: catena

Forma: allungata

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: portico

TIPO [5 / 5]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria abside

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera scala

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra Simona

Qualificazione del tipo: architrave con soprastante lunetta, architrave

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: marmo bianco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: rettangolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Si sottolinea la presenza di umidità di risalita sulle murature interne e una frattura sul prospetto esterno sopra il portone d'ingresso

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione generale.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: dovuto ad una cattiva manutenzione

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: volte

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/00/1989

Data fine: 00/00/1990

Descrizione intervento: Opere di restauro interno ed esterno

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: incontri culturali e mostre

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Liberazione n.15

Indicazione specifica: Comune di Bienna

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIE10F01

Note: INTERNA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_IMG-0000043027

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D02

Note: INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_IMG-0000043026

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D01

Note: PROSPETTO ANGOLARE

Nome del file originale: KIE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_IMG-0000043028

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D03

Note: PROSPETTO FRONTALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_IMG-0000043029

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D04

Note: PROSPETTO LATERALE SUL PORTICO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000539

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000540

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KIE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000541

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA PIANO TERRA

Codice identificativo: KIE10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000542

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIE10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000543

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIE10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00002_DRA-0000000544

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KIE10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIE10G02.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

V., pp., nn.: v. IV pp.402-405

V., tavv., figg.: IV ff. 560

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p.141

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.53

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Bertolini A.

Titolo contribuito: Guida alle chiese e alle opere d'arte della valle del Grigna

Luogo di edizione: Esine

V., pp., nn.: pp.140-141,318-319

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp.90-91,139-143

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina