

# Torre Mendeni

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00004/>

## CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 4

Codice scheda: 1r120-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa-torre

Qualificazione: rurale

Denominazione: Torre Mendeni

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Torre Morandini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Castello, 12

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia sulla piazza Castello.

## **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 17

Denominazione: isolato L

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: BIENNO

Particelle: 138

Foglio/Data: 5/ 1998

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La torre venne costruita probabilmente durante il XVI secolo, coeva alle altre del centro storico

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

## NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Alla fine del XIX secolo viene aggiunta la merlatura

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Torre a pianta quadrata con due lati inglobati in edifici residenziali ad essa addossati. Costruita in conci di pietra locale a corsi regolari.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra locale a corsi regolari

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: crociera

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: crociera

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.2 e p.3

### TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

## **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: soletta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: piana

Forma: rettangolare

Qualificazione della forma: a sesto rialzato

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: corpo scale esterno

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: rampe

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: p. 1 e p.3

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: p. 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: volte

Data: settembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

---

**RESTAURI E ANALISI**

## **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 00/07/1998

Data fine: 00/09/1998

Descrizione intervento: Opere di restauro, gli affreschi sono stati ridipinti con pittura

## **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 00/00/1989

Data fine: 00/00/1989

Descrizione intervento

Manutenzione ordinaria consistente nel irfacimento dell'isolamento con quaina catramata della copertura pian con merletti.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIP10D01

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Nome del file originale: KIP10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO LATERALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIP10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIP10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D02

Note: PROSPETTO FRONTALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIE10D03

Note: COPERTURA MERLETTI

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIDE0D04

Note: PROSPETTO D'INSIEME

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_IMG-0000043720

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO FRONTALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIP10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_IMG-0000043721

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: COPERTURA MERLETTI

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIP10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_IMG-0000043722

Genere: documentazione allegata

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIP10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_IMG-0000043723

Genere: documentazione allegata

Note: VISTA D'INSIEME

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIP10DO4.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001076

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001077

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIP10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001078

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA PIANO TERRA

Codice identificativo: KIP10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001079

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIP10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001080

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIP10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00004\_DRA-0000001081

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KIP10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIP10G02.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: AA.VV

Titolo contributo: Arte in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV p. 463

V., tavv., figg.: v. IV f. 649

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida alla Valcamonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 147-148

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 57

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Lechi F.

Titolo contribuito: Dimore Bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: v. I pp.209-210

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Morandini a.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 26.51

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina