

Ex Asilo infantile - complesso

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1r120-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r120-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Ex Asilo infantile - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Asilo infantile

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Di Mezzo, 1

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale, con ingresso da una stradina secondaria "Via Mezzo".

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 18

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale.

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 16

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale.

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 01

Denominazione: isolato R

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Particelle: 643

Foglio/Data: 5/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio viene costruito in età rinascimentale, forse sulle vestigia di una precedente costruzione medievale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'edificio viene interamente ristrutturato nel 1893, la data compare incisa sulla serraglia del portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: cambiamento d'uso

Notizia: Nel 1902 l'edificio viene inaugurato come asilo infantile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: piani continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.1-p.2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in testa a cortina edilizia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via di Mezzo e Via Fantoni, ai margini del borgo, su tre piani fuori terra più sottotetto. Di forma quadrangolare con muri portanti in pietra intonacati, con una piccola ala raccolta attorno ad un ampio spazio di corte. Il prospetto sulla corte presenta un porticato con volte a crociera e doppio loggiato con colonne e capitello in pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: edificio

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corte con recinzione

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nell'edificio si sottolinea la presenza di umidità di risalita sulle murature. Nella muratura di recinzione sono presenti attacchi biologici.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Nell'intero complesso si rivelano perdite generali causate da una mancanza di isolamento.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nell'intero bene sono visibili piccole microfessure localizzate.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Al piano terra dell'intero bene presentano danni causati da una cattiva manutenzione

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/05/1980

Data fine: 00/04/1981

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia interna ed esterna

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: residenza

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Liberazione n.15

Indicazione specifica: Comune di Bienno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona
RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIN10F01

Note: PROSPETTO FRONTALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_IMG-0000044046

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN10D01

Note: PROSPETTO PORTONE D'INGRESSO

Nome del file originale: KIN10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_IMG-0000044047

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN10D02

Note: PROSPETTO LATERALE MURO DI CONFINE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_DRA-0000001342

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_DRA-0000001343

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIN10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_DRA-0000001344

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PLANIMETRIA

Codice identificativo: KIN10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00005_DRA-0000001345

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIN10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10G01.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: AA.VV

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 484-485

V., tavv., figg.: v. IV 690-692

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Morandini A.

Titolo contributo: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 246, 258-259

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina