

# Ex Asilo infantile

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00006/>

## CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 6

Codice scheda: 1r120-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Ex Asilo infantile

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Asilo infantile

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via di Mezzo, 1

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: L'edificio dista circa 110 metri dal palazzo Comunale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 18

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale, con ingresso principale da una stradina secondaria.

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 16

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale, con ingresso principale da una stradina secondaria.

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

## **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 01

Denominazione: isolato R

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: BIENNO

Particelle: 643

Foglio/Data: 5/ 1998

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio viene costruito in età rinascimentale, forse sulle vestigia di una precedente costruzione medievale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio viene interamente ristrutturato nel 1893, la data compare incisa sulla serraglia del portale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1622

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1622

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1907 vengono addossati alla facciata due archi a sesto ribassato come contrafforti: la data appare graffita nell'intonaco di uno dei due.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene p.t

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene p.1-p.2

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.1-p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in testa a cortina edilizia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via di Mezzo e Via Fantoni, ai margini del borgo, su tre piani fuori terra più sottotetto. Di forma ad L con muri perimetrali in pietra quasi totalmente intonacati, ad eccezione di una modesta porzione lasciata avista sul fronte strada. Il prospetto sulla corte presenta un porticato con volte a crociera e doppio loggiato con colonne e capitello in pietra.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: edificio

## **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: edificio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: edificio

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: edificio

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: pezzo unico

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: edificio p.seminterrato-p.terra

**TIPO [1 / 2]**

Genere: a volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: edificio p.1-p.2

**TIPO [2 / 2]**

Genere: solaio

Forma: allungata

**STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: soletta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna nel cortile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

**SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna nel cortile

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: corpo principale,p. t.

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: corpo principale ,p.1-p.2

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti sfasati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: porticato,p.t

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: prospetto principale



Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: a tutto sesto

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: colonna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: prospetto interno

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali [1 / 2]: pietra simona

Materiali [2 / 2]: pietra simona

Qualificazione del tipo [1 / 2]: colonnette con capitelli a foglie grosse

Qualificazione del tipo [2 / 2]: colonnette con capitello tuscanico

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: prospetto interno

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: contorni grezzi con blocchi di pietra

Qualificazione del tipo [2 / 2]: pietra squadrata

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Si sottolinea la presenza di umidità di risalita sulle murature interne.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Perdite generali causate da una mancanza di isolamento.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Sono visibili alcune microfessure

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Particolarmente danneggiati al piano terra per mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/05/1980

Data fine: 00/04/1981

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia interna ed esterna

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: residenza

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Liberazione n.15

Indicazione specifica: Comune di Bienna

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN11D01

Note: PROSPETTO SU VIA

Nome del file originale: KIN11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN11D02

Note: LOGGIATO CORTE INTERNE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN11D04

Note: SCALA PORTICO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Note: INTERNO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIN11F01

Note: PROSPETTO LATERALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_IMG-0000044354

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN11D03

Note: PROSPETTO SU CORTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_IMG-0000044355

Genere: documentazione allegata

Note: PROSPETTO SU VIA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11DO1.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_IMG-0000044356

Genere: documentazione allegata

Note: LOGGIATO CORTE INTERNA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11DO2.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_IMG-0000044357

Genere: documentazione allegata

Note: SCALA PORTICATO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIN11DO4.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_DRA-0000001607

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIN11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN11T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_DRA-0000001608

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIN11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_DRA-0000001609

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA PIANO TERRA

Codice identificativo: KIN11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIN11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00006\_DRA-0000001611

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIN11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN11G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KIN11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIN10G02.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: pp. 246, 258-259

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p.26,40

---

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina