

Fucina Ballardini

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00007/>

CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r120-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fucina ad acqua

Qualificazione: forgia

Denominazione: Fucina Ballardini

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: su vicolo pedonale, 1

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si trova a circa 200 metri dalla chiesa parrocchiale ed è limitrofo al cimitero.

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Particelle: 1604

Foglio/Data: 5/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: sopralluogo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Dalla costruzione delle murature, dimensioni e tecniche costruttive si può dedurre che la costruzione risale al XVII sec.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: verticale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare con muri a pietrame naturale, coperto con tetto in legno a doppia falda sorretto da travi in cls. e piccolo soppalco in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: porticato

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p.t.

TIPO

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA

Riferimento: intero bene

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in terra battuta

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra in graniglia

Qualificazione del tipo: portale con arco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La struttura muraria si presenta in mediocre stato, si possono notare piccole fessure e macchie nere intenamente causate dall'uso

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: perdite generali causate da una mancanza di isolamento.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: non utilizzo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/00/1963

Data fine: 00/00/1963

Descrizione intervento

Ristrutturazione edilizia, consistente nel rifacimento del canale esterno in cls, rifacimento del tetto ed eliminazione di un maglio

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: 02/05/2000

Data fine: 20/05/2000

Descrizione intervento: Manutenzione ordinaria, consistente nel rifacimento delle due porte d'accesso in ferro

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: officina

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fucina ad acqua

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona: Zona A5: costruzioni rurali e produttive da recuperare

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D05

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CRI10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KII10F01

Note: PROSPETTO D'INGRESSO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_IMG-0000044717

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KII10D01

Note: INTERNO MAGLIO

Nome del file originale: KII10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_IMG-0000044718

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KII10D02

Note: PROSPETTO D'INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KII10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_IMG-0000044719

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KII10D03

Note: PROSPETTO SU VIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KII10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_IMG-0000044720

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KII10D04

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KII10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001899

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KII10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001900

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KII10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001901

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA PIANO TERRA

Codice identificativo: KII10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001902

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIIT04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001903

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KII10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00007_DRA-0000001904

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KII10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KII10G02.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina