

# Torre Avanzini

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r120-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00009/>

## CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1r120-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa-torre

Qualificazione: rurale

Denominazione: Torre Avanzini

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienna

Indirizzo: Via Contrizio, 30

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su una delle via principale del cntro storico a circa 300 metri dall'immobile Comunale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Santa Maria, 1

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

### **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 02

Denominazione: isolato N

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: BIENNO

Particelle: 1186

Foglio/Data: 5/ 1998

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La torre viene costruita durante il XIV secolo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a torre si innalza con possanza nel panorama biennese, a base quadrata con poche aperture sui lati con massi a vista tagliati con l'antica tecnica dei cunei lignei.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: torre

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: torre

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: torre p.terra

### TIPO [1 / 2]

Genere: a volta

Forma: a vela

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: torre p.1-p.2-p.3-p.sototetto

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: torre

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: torre,p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: torre, p.1

Genere: graniglia

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: torre p.2-p.3,p.sototetto

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: portale con arco

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi riquadri

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto interno

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: contorni grezzi con blocchi di pietra

Qualificazione del tipo [2 / 2]: pietra squadrata

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nella torre sono evidenti tracce d'umidità sulla volta dovute probabilmente a delle perdite del bagno al piano superiore.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: torre

Data inizio: 00/05/2000

Data fine: 00/02/2001

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: residenza

### **USO STORICO**



Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIO11D01

Note: VISTA DALL'ALTO

Nome del file originale: KIO11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIO11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_IMG-0000045314

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIO11D02

Note: INTERNO PIANO TERRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIO11D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_IMG-0000045315

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIO11D03

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIO11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_IMG-0000045316

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIO11D04

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIO11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_IMG-0000045317

Genere: documentazione allegata

Note: VISTA DALL'ALTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIO11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIO11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO11T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_DRA-0000002385

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIO11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO11T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00009\_DRA-0000002386

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIO11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO11T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: KIO11T04

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIO11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO11G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KIO11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIO10G02.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 449,455

V., tavv., figg.: v. IV f.642

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 26,40

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val CAmonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.148

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Villardi G.

Titolo contributo: Castelli e residenze fortificate nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p.103

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Lechi F.

Titolo contributo: Dimore Bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: v.I p.209-210

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina