

Palazzo Simoni FÃ - complesso

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r120-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1r120-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r120-00010

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Palazzo Simoni Fè - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienna

Indirizzo: Via Contrizio, 5

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su una delle via principale del cntro storico a circa 50 metri dall'immobile Comunale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Contrizio, 11

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Contrizio, 17

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'ingresso è ubicato nella stradina chiusa che porta nel cortile

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 02

Denominazione: Piano di Recupero

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Particelle: 183

Foglio/Data: 5/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'edificio ha inglobato una costruzione preesistente del XV secolo: la data 1494 compare in corrispondenza di un'architrave di uno dei portali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Durante il XVII secolo il palazzo viene interamente ricostruito

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Durante il XVIII le sale interne vengono affrescate

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Durante il XIX secolo l'edificio viene ampliato e ristrutturato, negli stessi anni vengono realizzati alcuni affreschi attribuiti all'Inganni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: nel 1936 il palazzo viene nuovamente ristrutturato: viene costruito il refettorio e il terrazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XXV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1936

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: facciata sud

Individuazione: portale quattrocentesco

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p.1-p.2-p.3

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso di Palazzo Simoni Fè è ha forma a L a tre piani fuori terra più sototetto. La facciata principale ottocentesca è simmetrica, con nove orditure di aperture e corpo centrale lievemente aggettatodino

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: a L

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Sono visibili alcune piccole microfessure nelle pareti ed alcune tracce d'umidità di risalita

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzioni

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono in un mediocre stato manutentivo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La copertura presenta alcune infiltrazioni dovute ad una mancanza di isolamento

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/00/1975

Data fine: 00/00/1976

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia per la realizzazione degli appartamenti residenziali

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/03/2003

Data fine: 00/09/2003

Descrizione intervento: Restauro della parte a biblioteca comunale

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo anteriore

Uso: abitazione delle suore

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: residenza

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: biblioteca

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: asilo

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza della Liberazione n.15

Indicazione specifica: Comune di Bienno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Piano di Recupero/Ristrutturazione urbanistica

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA DALL'ALTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: VISTA DA VIA CONTRIZIO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIM10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM10D01

Note: VISTA DALL'ALTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_IMG-0000045583

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM10D02

Note: VISTA DA VIA CONTRIZIO

Nome del file originale: KIM10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_IMG-0000045584

Genere: documentazione allegata

Note: VISTA DALL'ALTO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM10DO1.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_DRA-0000002621

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_DRA-0000002622

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIM10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_DRA-0000002623

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PLANIMETRIA

Codice identificativo: KIM10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r120-00010_DRA-0000002624

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIM10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM10G01.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 441-449

V., tavv., figg.: v. IV ff. 611-618, 621-627

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Biennio nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 246,258-259

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.146-147

V., tavv., figg.: f.11

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v.I p.57

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina