

# Palazzo Simoni FÃ - complesso

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r120-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00011/>

## CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 11

Codice scheda: 1r120-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r120-00011

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Palazzo Simoni Fè - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienna

Indirizzo: Via Contrizio, 11

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su una delle via principale del cntro storico a circa 100 metri dall'immobile Comunale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Contrizio, 17

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'ingresso all'abitazione è posizionato sul retro dell'edificio nella stradina chiusa che porta al cortile

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

### **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 02

Denominazione: Piano di Recupero

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: BIENNO

Particelle: 183

Foglio/Data: 5/ 1998

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'edificio ha inglobato una costruzione preesistente del XV secolo: la data 1494 compare in corrispondenza di un'architrave di uno dei portali

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Durante il XVII secolo il palazzo viene interamente ricostruito

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Durante il XVIII le sale interne vengono affrescate

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Durante il XIX secolo l'edificio viene ampliato e ristrutturato, negli stessi anni vengono realizzati alcuni affreschi attribuiti all'Inganni.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: facciata sud

Individuazione: portale quattrocentesco

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: edificio quattrocentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: edificio quattrocentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. 1-p.sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: L'edificio ha una pianta a forma rettangolare con tre piani fuori terra più sototetto.

## PIANTA

Riferimento alla parte: parte quattrocentesca

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabili

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: edificio quattrocentesco

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: edificio quattrocentesco

Tipo di struttura: architrave

Genere: parte unica

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra di sarnico

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. t

### TIPO [1 / 3]

Genere: a volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: soletta

Ubicazione: p.1

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: soletta

## **COPERTURE**

Ubicazione: edificio quattrocentesco

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a spiga

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**



Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale incassato

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: triangolare

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: rettangolare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: prospetto su via

Genere: iscrizione

Tipo: nel timpano triangolare incassato nella muratura

Trascrizione testo: f.G. 1494

Tecnica: incisa

Materiali: pietra di sarnico

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Assenza di manutenzione ordinaria

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: edificio

Data inizio: 00/00/1975

Data fine: 00/00/1976

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: edificio

Data inizio: 00/03/2003

Data fine: 00/03/2003

Descrizione intervento: Restauro conservativo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: biblioteca

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

## **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza della Liberazione n.15

Indicazione specifica: Comune di Bienno

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Piano di Recupero/Ristrutturazione urbanistica

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO ANGOLARE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM11D03jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIM11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D02

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D04

Note: PROSPETTO PRINCIPALE DECORAZIONE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM11D042jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_IMG-0000045891

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO ESTERNO DECORAZIONE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_IMG-0000045892

Genere: documentazione allegata

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM11DO2.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_IMG-0000045889

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D01

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Nome del file originale: KIM11D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_IMG-0000045890

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D03

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIM11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_DRA-0000002879

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA

Codice identificativo: KIM11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_DRA-0000002880

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R

Codice identificativo: KIM11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_DRA-0000002881

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA PIANO TERRA

Codice identificativo: KIM11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_DRA-0000002882

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE AA

Codice identificativo: KIM11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r120-00011\_DRA-0000002883

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA

Codice identificativo: KIM11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Codice identificativo: KIM11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIM11G02.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: AA.VV

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 441-449

V., tavv., figg.: v. IV ff. 611-618, 621-627

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: Biennio nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 246,258-259

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.146-147

V., tavv., figg.: f.11

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v.I p.57

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**



Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina