

Chiesa di S. Giorgio

Niardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00001/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 1

Codice scheda: 1r130-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017118

Comune: Niardo

Località: San Giorgio

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Località San Giorgio

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Niardo

Particelle: D

Foglio/Data: 5/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Maestro Bernardo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel sito ove ora sorge la chiesa se ne doveva trovare un'altra, dedicata alla SS. Vergine Maria, poi demolita per l'attuale, costruita però in senso inverso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa attuale venne costruita nel XV secolo, alla fine del medesimo venne inoltre completato l'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Tra la fine del XV secolo e l'inizio del VI vengono realizzati alcuni affreschi nella parte superiore della parete sinistra del presbiterio raffiguranti San Giorgio Cavaliere e la Madonna della Misericordia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1518 vengono realizzati gli affreschi della parete destra del presbiterio, raffiguranti San Francesco e San Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1518/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1518/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1560 vengono realizzati gli affreschi nell'area inferiore sinistra della porta della sagrestia raffiguranti Sant'Antonio Abate, la Madonna in trono col bambino e San Giovanni Battista.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1560/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1560/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1729 la chiesa viene ampliata e viene costruita la navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1729/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1729/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1867 viene ristrutturato il piazzale antistante la chiesa, nello stesso anno, ad opera di un certo maestro Bernardo, viene costruito il portico esterno in muratura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: strutture verticali del XV secolo

Individuazione: Abside

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: Ad aula con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: Casa custode

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di: chiesa, campanile, sacrestia e casa del custode. La chiesa ad aula ha l'unica navata coperta con volta a botte a tutto sesto con lunette, mentre il presbiterio, a pianta quadrata, presenta una volta a crociera. Il pronao antistante l'ingresso ha arconi a tutto centro ed è coperto da una volta vela. La pavimentazione della navata della chiesa è inesistente, mentre all'esterno nel pronao è in piastrelle di cotto posate secondo motivi geometrici. La superficie interna è in parte affrescata, quella esterna è intonacata. L'edificio è coperto da un tetto a due falde.

Il campanile ha pianta quadrata, struttura in muratura portante continua e cella campanaria; gli orizzontamenti sono lignei e collegati da scale a pioli. La casa del custode ha la medesima struttura in muratura portante continua e pavimentazione in piastrelle di cotto posate a lisca di pesce.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: casa custode

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietre

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: arco trionfale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: monolitico

Materiali: tonalite

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 10]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [3 / 10]

Genere: arco trionfale

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 10]

Genere: catena

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

TIPO [5 / 10]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

TIPO [6 / 10]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [7 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [8 / 10]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa custode

TIPO [9 / 10]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

TIPO [10 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: chiesa

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: pronao

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: esterno

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: casa romito

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: casa romito (piano secondo)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: casa romito (piano primo)

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con modanature

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a specchiatura

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione muretto

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: squadrata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: laterizio

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: panche

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Ubicazione: casa custode

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Ubicazione: muro recinzione verso casa custode

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: modanato

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 6]

Ubicazione: muro esterno

Genere: lapide

Trascrizione testo

D.O.M./PETRO .IACOBO. VERTVAE.MALEGNI/ L.V. CONSVLTISSIMO/ NIARDI. RECTORI. MERITISSIMO/ VIRO.
RELIGIOSISSIMO/ ET. CHRISTIANA. PIETATE/IN. SIGNI/CVIVS. OSSA. HAC.IN VRNA/
QVIESCVNT/BARTOLOMEVS. MAESTISSIMVS/NEV.TIQUA. ACCEPTOR.
BENEFICOR/IMMEMOR/AMATISSIMO.FRATRI/P/ANNO . D.M.DCLXVIII.

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 6]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

ADE DE (1688 ?) ADE / DE MAZ EL FORMET/ COSTA LIRE (?) / LA SOMA IN PISOGNE /LA SEGEL COSTAVA (?)/
EL MEI COSTAVA LIRE (12?) / LA SOMA / EL VI COSTAVA LIRE 15/ LA SOMA IN DEL MERCAT / DE PISOGNE
(1688.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 6]

Ubicazione: parete nord ovest

Genere: lapide

Trascrizione testo

QUI/OTTOCENTO ANNI DOPO LA BATTAGLIA / DELLA MALAMOLTE/ AUTORITA' E POPOLO DELLA VALLE/ SI
SONO RIUNITI/ NEL NOME DI S. OBIZIO/TADEUSZ GOGOCLOWSKI/ VESCOVO DI DANZICA
/BENEDICENTE/1911-1991/ 7 LUGLIO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 6]

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: CONSUMMATUM EST

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 6]

Ubicazione: portale sacrestia

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1.6.1.0

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra simona

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 6]

Ubicazione: zoccolo campanile

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1857

Tecnica: incisa/o

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Fessurazione del pronao a causa di un cedimento di una fondazione.
Disgregazione del materiale nel solaio della scala nel locale dei custodi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Attacco biologico

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: collegamento verticale

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Deposito superficiale e attacco biologico.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazione esterna

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale, mancanze, alterazione strato superficiale.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Presenza umidità, disgregazione materiale e alterazione strato superficiale.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale sugli intonaci, presenza di umidità diffusa, alterazione strati superficiali e danni antropici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le grate presentano danni di tipo antropico e ossidazione del materiale.

In particolare il portone è caratterizzato da disgregazione del materiale e danno antropico.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza di umidità legata alla rottura del canale di gronda.

L'umidità ha come effetto il distacco del rivestimento dal supporto.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di distacchi negli affreschi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 17/03/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: presenza di umidità nella parete posta a sud

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: 1967/00/00

Data fine: 1967/00/00

Descrizione intervento: Nel 1967 gli affreschi interni vengono restaurati da Tino Bellotti.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Via P.F. Scalvinoni -25050-Niardo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Maurizio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: 18 attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042546

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D01

Note: Scorcio prospetto principale

Nome del file originale: KNA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042547

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D02

Note: Particolare del prospetto principale visto da nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042548

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D03

Note: Prospetto laterale lato sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042549

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D04

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042550

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D05

Note: Particolare del portone del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_IMG-0000042551

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNA10D06

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000210

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KNA10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000211

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KNA10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000212

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KNA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000213

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KNA10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000214

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KNA10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00001_DRA-0000000215

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KNA10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KNA10T04.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida alle chiese e alle opere d'arte della Valle del Grigna

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 647-648

V., tavv., figg.: ff.8-10

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp.78

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Barbieri B./Rinchetti G.

Titolo contribuito: Niardo. Valle camonica

Luogo di edizione: Niardo

Anno di edizione: 1976

V., pp., nn.: pp. 109-115

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Ferri Piccaluga G./Franzoni O.

Titolo contribuito: Chiese campestri in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 110-127

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela