

Chiesa di Santa Maria della Sacca

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00004/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 4

Codice scheda: 1r130-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di Santa Maria della Sacca

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via S. Maria, 0(P)

Altra località: Sacca (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: I

Foglio/Data: 3/ 1989

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Corbellini Pietro

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1730 prende avvio la fabbrica di una nuova chiesa, in luogo di una piccola cappella, che potesse servire l'area più a sud del comune di Esine, che all'epoca comprendeva pochi nuclei sparsi. La costruzione si protrasse però a lungo, almeno fino a oltre la metà del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1730/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Attorno alla metà del XVIII secolo viene affrescato il presbiterio; gli affreschi sono attribuiti a Pietro Corbellini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: cambiamento d'uso

Notizia

Nel 1822, a seguito della crescita della popolazione della zona, viene decisa l'edificazione di una nuova chiesa che, ultimata nel 1838, diverrà poi la parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1822/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1838/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di: chiesa, campanile, sacrestia, locali di servizio e di un passaggio che connette l'edificio con la nuova parrocchiale. La chiesa ad aula unica ha struttura in muratura portante continua, la navata si caratterizza per i raccordi angolari che riconducono la pianta ad un ellisse ed è coperta con volta a botte a tutto sesto. Il presbiterio di forma regolare è coperto da una volta a vela con pennacchi. La navata è coperta da un tetto a due falde mentre il presbiterio e il campanile sono a padiglione. La pavimentazione della chiesa è in piastrelle di ceramica posate con i giunti allineati.

Il campanile ha pianta quadrata, struttura in muratura portante continua e cella campanaria, gli orizzontamenti sono lignei e collegati da scale a pioli.

All'esterno ha il fusto intonacato e dipinto con specchiature. in sommità è posta una cella campanaria con quattro lesene angolari.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: ellittica

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: locali accessori

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t./ p.1

Schema: regolare

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 10]

Genere: catena

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [3 / 10]

Genere: arco trionfale

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 10]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [5 / 10]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [6 / 10]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 10]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata (strombatura finestra)

TIPO [8 / 10]

Genere: arco

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: locali accessori

TIPO [9 / 10]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tunnel di collegamento

TIPO [10 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: lato sud-est

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna (campanile)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: interna

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: locali di servizio

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: locali di servizio

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: laterizio

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ricurvo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con timpano

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monocromo

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: battente con riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: battenti con specchiature

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento lesene

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Ubicazione: prospetto nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: OLEA SACRA

Tecnica: scolpita

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Danni strutturali nei locali di servizio, umidità, disgregazione del materiale, alterazione strati superficiali e parti mancanti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Danni strutturali nei locali di servizio, umidità, disgregazione del materiale, alterazione strati superficiali e parti mancanti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Disgregazione del materiale e danni strutturali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamento verticale

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni strutturali, disgregazione del materiale, attacchi biologici, umidità e alterazione strati superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali e depositi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Danni antropici, distacchi, parti mancanti, danni strutturali e disgregazione materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Parti mancanti in seguito a rotture

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 21/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali, disgregazione del materiale e umidità

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Via S. Maria-25040-Esine (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A (ambiti di riqualificazione urbana)

Attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043724

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KFI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043725

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D02

Note: Prospetto sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043726

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D03

Note: Prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043727

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D04

Note: Prospetto nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043728

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D05

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043730

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFI10D07

Note: Particolare tunnel di collegamento

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_IMG-0000043731

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Particolare volta della navata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFI10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001082

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KFI10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001083

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KFI10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001084

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KFI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001085

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KFI10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001086

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: KFI10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00004_DRA-0000001087

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KFI10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFI10T04.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: AA. VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV pp. 190-196

V., tavv., figg.: v. IV ff. 219-229

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.531-532

V., tavv., figg.: f.23

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.49

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Sina A.

Titolo contribuito: Esine. Storia di una terra camuna.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1946

V., pp., nn.: pp. 209-218

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela