

Chiesa San Faustino e Giovitta

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00006/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 6

Codice scheda: 1r130-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa San Faustino e Giovitta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Località: S. Faustino

Indirizzo: Via Strada Statale, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto

Particelle: C

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: realizzazione pala altare maggiore

Nome di persona o ente: Sante Pellini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Fontana E., Terra di Valle Camonica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il Fontana descrive la chiesa come edificio " ..d'architettura vagamente pianeggiante, dall'ampio pronao..".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: non rilevata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa con struttura portante in muratura continua è ad una unica navata con due cappelle laterali e all'esterno presenta un pronao con colonne.

La navata, di forma rettangolare, è coperta da una volta a crociera, mentre le cappelle laterali con volte a botte a sesto ribassato. Il presbiterio è coperto anch'esso da una volta a botte a sesto ribassato, mentre la parte terminante dell'abside da una volta a catino a spicchi.

La pavimentazione è in cotto posato in diagonale. Le superfici interna e quella esterne sono intonacate e tinteggiate.

Il campanile è a vela con struttura in muratura portante continua e cella campanaria con monofore su ciasun lato; la cella come la chiesa sono sormontate da una croce in ferro.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: Prospetto principale

Tipo di struttura: colonne

Genere: elemento monolitico

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 7]

Genere: catena

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [5 / 7]

Genere: arco

Forma: trionfale

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: locale igienico

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: selciato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: portico

Genere: piastre in pietra

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: griglia

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: squadrate

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: campanile

Qualificazione del tipo: a vela

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: conglomerato

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con capitello

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con basi

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestra

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: con davanzale modanato

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: griglia

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a elementi verticali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policrome

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: Cappella laterale (sommità dipinto)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: OCCASIONEM /VOCABIS DAMUS / GLORIANDI....

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: IN TENPOJENS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: pronao

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: AI S.S. FAUSTINO E GIOVITA PER LA FED

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Danni legati all'usura

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale ed efflorescenze saline

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Distacco materiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Danno alterazioni cromatiche al dipinto nella cappella laterale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Umidità murature verticali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 06/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Distacco materiale

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Lavori di restauro interni e esterni

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Via piana ,33 -25040-Ceto (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Andrea

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_IMG-0000044358

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KET10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KET10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_IMG-0000044359

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KET10D02

Note: Vista del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KET10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_IMG-0000044360

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KET10D03

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KET10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_IMG-0000044361

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KET10D04

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KET10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_DRA-0000001613

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KET10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KET10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00006_DRA-0000001614

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KET10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KET10T02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.80

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela