

Chiesa S. Gervasio e S. Protasio

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00007/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r130-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa S. Gervasio e S. Protasio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Indirizzo: Via Piana, 33

Altra località: Nadro (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto (frazione Nadro)

Particelle: A

Foglio/Data: 1/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Guadagnini Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente si emancipa dalla Pieve di San Siro nel XII secolo; viene poi ricordata negli atti delle visite pastorali del 1568. La chiesa verrà però demolita per far posto all'attuale nel 1683.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile viene edificato nel 1611.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa viene ricostruita a partire dal 1683, data riportata sulla planimetria che reca la firma per approvazione del vescovo Bartolmeo Gradenigo. I lavori si protrassero fino al 1691

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1691/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1895 un incendio distrusse gran parte degli arredi interni; nello stesso anno la chiesa venne affrescata da Antonio Guadagnini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è costituito da Chiesa, sacrestia, e sagrato.

La navata , con cappelle laterali, è a pianta rettangolare ed è coperta da volte a botte a tutto sesto come anche il presbiterio a pianta quadrata, mentre la sacrestia è coperta da volta a vela con peducci. La struttura verticale dell'intero bene è in muratura continua, mentre nel lato destro della chiesa è presente un piccolo atrio di ingresso con colonne monolitiche in arenaria grigia.

La pavimentazione è interamente in marmo, posato a motivi geometrici. Le superfici interne sono in parte affrescate e in parte intonacate e tinteggiate; l'esterno è intonacato e tinteggiato. La copertura è a due falde simmetriche. Il sagrato ha pavimentazione in cubetti di porfido.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: Prospetto (destra)

Tipo di struttura: colonne

Genere: elemento monolitico

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 8]

Genere: catena

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [4 / 8]

Genere: arco

Forma: trionfale

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ripostiglio chiesa

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: piastrelle in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a motivi geometrici

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sacrestia

Genere: piastrelle in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: locale a sagrestia

Genere: piastrelle

Schema del disegno: graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: ripostiglio

Genere: in pietra

Schema del disegno: grosse dimensioni

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con timpano spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murario

Qualificazione del tipo: simbolico

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurative

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policrome

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 4]: con specchiature

Qualificazione del tipo [2 / 4]: decorazioni in rilievo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: intagliata

Qualificazione del tipo [4 / 4]: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: colonne con architrave

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: con capitelli

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: griglie

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: posa ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 31]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a elementi quadrati

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 3]: intagliato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con specchiature

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con figure scolpite

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 31]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 31]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 10]

Ubicazione: presbiterio (edicola sacra)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ABSIT /GLORIARI NISI/.....

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 10]

Ubicazione: presbiterio (edicola sacra)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: OLEUM E FEUSUM/NOMENTUM.....

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 10]

Ubicazione: presbiterio (edicola sacra)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: CONSECRATIO/ M. VIVS. ECCLESIAE.....

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 10]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MIMNUM/CANTATE NOBIS/.....

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 10]

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: IN TEMPIO EIUS/OMNES...../SALM XXVIII

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 10]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: REGINA SACRATISSIMI 1854-1904

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 10]

Ubicazione: organo

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: LAUDATE/DOMINUM /IN/CHORDISET ORGANO

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DOMUS MEA/DOMUS ORATIONIS/EST

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 10]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: SANT/ ANTONIO/ DI PADOVA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 10]

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: VIRGO COELOS ASCENDIT

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Attacchi biologici e digregazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale, alterazione strati superficiali, umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale e attacchi biologici

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali e disgregazione materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali, disgregazione materiale, parti mancanti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazione esterna

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Attacco biologico

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: sistemazione esterni

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Rivestimento esterno e sistemazione esterni

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento tetto e realizzazione corea

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 202/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto riscaldamento a gas metano

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto antifurto

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: anni 70

Data fine: anni 70

Descrizione intervento: Rifacimento pavimentazione interna avvenuto negli anni '70

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Via Piana, 33 - 25040-Ceto (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Gervasio e San Protasio

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044721

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D01

Note: Particolare dell'accesso laterale posto a sud

Nome del file originale: KEU11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044722

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D02

Note: Particolare del lato nord della chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044723

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D03

Note: Vista dell'atrio d'ingresso del lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044724

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D04

Note: Particolare della fondazione del lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044725

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D05

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044726

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D06

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_IMG-0000044727

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU11D07

Note: Particolare affresco della sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001905

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KEU11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001906

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KEU11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001907

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KEU11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001908

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KEU11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001909

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KEU11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00007_DRA-0000001910

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KEU11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU11G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.311-313

V., tavv., figg.: ff.7-8

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.80

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Tarsia E.

Titolo contribuito: Nadro e la sua chiesa

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela