

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1r130-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Andrea

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto

Particelle: A

Foglio/Data: 2/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: Progetto

Nome di persona o ente: Spiazzi Francesco

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Scalvini Pietro

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Callegari

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: cerchia

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa di Sant'Andrea di Ceto (demolita agli inizi del Settecento per far posto all'attuale) è ricordata nelle fonti storiche come la prima a staccarsi dalla giurisdizione della pieve di san Siro nel XIII secolo. L'edificio, ricordato negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani del 1562, risaiva con ogni probabilità all'XI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale venne costruita a partire dal 1708: il progetto si deve a Francesco Spiazzi con la collaborazione dei figli Antonio e Bartolomeo. I lavori terminarono nel 1732.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1708/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1757 (la chiesa era stata precedentemente consacrata nel 1753) Pietro Scalvini firma e data gli affreschi della volta, della controfacciata e dell'arco trionfale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1768 viene messo in opera l'altare maggiore, attribuito alla cerchia del Callegari, fanno parte dell'allestimento anche due angeli lignei di scuola fantoniana

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1768/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1768/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: La chiesa viene ristrutturata nel 1927.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di: chiesa, sacrestia, campanile e locali accessori.

La chiesa, di forma regolare, ha una navata unica con quattro cappelle laterali ed è coperta con volta a botte a tutto sesto, il presbiterio a pianta quadrata è anch'esso coperto da volte a botte a tutto sesto. L'edificio planimetricamente è caratterizzato dai raccordi curvilinei presenti sia tra la navata e il presbiterio sia tra la navata e la controfacciata che si percepiscono anche all'esterno dell'edificio.

La struttura dell'intero bene è in muratura portante continua, mentre la copertura è a tetto con due falde. La

pavimentazione della navata della chiesa è in marmo policromo, mentre nella sacrestia sono poste piastrelle in ceramica. La superficie interna è in parte affrescata e tinteggiata, mentre quella esterna è intonacata e tinteggiata. Il campanile ha pianta quadrata e struttura in muratura portante continua; gli orizzontamenti sono lignei e collegati da scale a pioli.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 8]

Genere: catena

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [3 / 8]

Genere: arco

Forma: trionfale

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [6 / 8]

Genere: arco

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: Navata /controfacciata

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna (sacrestia)

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna (campanile)

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: Interna (sacrestia)

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle in marmo policromo

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: sacrestia (1P)

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: campanile

Genere: legno

Schema del disegno: doppia orditura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: sacrestia (1P)

Genere: battuto

Schema del disegno: pitturato con pittura rosa e poi grigia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sacrestia (PT)

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 35]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: piombo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: plicrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurate

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con specchiature

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 35]

Ubicazione: prospetto principale campanile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: ad elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 35]

Ubicazione: prospetto campanile

Collocazione: esterna

Tipo: campanile

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 35]

Ubicazione: prospetto lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: madanato

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 35]

Ubicazione: prospetto lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con specchiature

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 35]

Ubicazione: prospetto lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: griglia

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 35]

Ubicazione: prospetto campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanaria

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: bisellatura

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 35]

Ubicazione: prospetto lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo: ad elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 35]

Ubicazione: prospetto lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: ad elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: sormontato da architrave

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Qualificazione del tipo: in rilievo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: VIRGO/ COELOS ASCENDIT

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: SOLI DEO HONOR ET GLORIA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Attacchi biologici

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Umidità, disgregazione materiale, attacchi biologici

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: umidità, danni strutturali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali, disgregazione materiale, parti mancanti, attacchi biologici e umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazione

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: disgregazione materiale e umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: alterazione strati superficiali, umidità e disgregazione materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: disgregazione materiale, alterazioni strati superficiali, umidità, attacchi biologici

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: disgregazione materiale

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: 25040-Ceto (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Andrea

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Vista dall'ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Vista dal presbiterio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Particolare dell'accesso posto sul lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_IMG-0000045586

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES11D02

Note: Vista della chiesa dalla strada

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KES11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_IMG-0000045587

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES11D03

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KES11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_IMG-0000045588

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES11D04

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KES11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_IMG-0000045589

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES11D05

Note: Particolare dell'accesso posto sul lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KES11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_IMG-0000045585

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES11D01

Note: Vista del prospetto nord

Nome del file originale: KES11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002625

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KES11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002626

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KES11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002627

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KES11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002628

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KES11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002629

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KES11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00010_DRA-0000002630

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KES11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KES11G01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.306-308

V., tavv., figg.: f.2

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp.79-80

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Tarsia E.

Titolo contribuito: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V.1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioi Michela