

# Chiesa Parrocchiale del Patrocinio della Beata Vergine Maria

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00015/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 15

Codice scheda: 1r130-00015

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale del Patrocinio della Beata Vergine Maria

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Indirizzo: Piazza Maria Ausiliatrice, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Pascoli

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto, in posizione dominante

Altra località: Beata (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: D

Foglio/Data: 18/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il progetto della chiesa, conservato presso l'archivio vescovile di Brescia, è datato 22 settembre 1739, ma forse i lavori iniziarono solo nel 1747. La chiesa venne ultimata nel 1770, data riportata sul portale maggiore.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1739/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Gli affreschi della volta della navata e del presbiterio e le decorazioni a stucco risalgono all'ultimo quarto del XIX secolo e sono di difficile attribuzione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nell'Ottocento venne sfondata parte del muro della parete nord in prossimità del presbiterio per realizzare una cappella.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1943 la chiesa viene restaurata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1943/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1943/00/00

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Per adempiere ai dettami conciliari la balaustra settecentesca che separava il presbiterio dalla navata venne tolta e smantellata, i pezzi ricavati vennero utilizzati per sorreggere il nuovo altare e l'ambone.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1963/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di Chiesa, sacrestia, campanile e sagrato. L'intero bene ha struttura verticale in muratura portante continua. La chiesa è ad una navata di due campate coperta da una volta a botte unghiata, il presbiterio è di forma quadrata raccordato ai lati con la navata da due tratti concavi, ed è coperto da volta a botte.

La pavimentazione della navata e del presbiterio è in piastrelle di marmo, le superfici interne delle pareti sono in parte affrescate e in parte intonacate e tinteggiate; l'esterno è intonacato e tinteggiato tranne per la presenza in controfacciata di due affreschi con cornici in stucco. la copertura è a due falde simmetriche.

La torre campanaria, posta a sud del bene, è a pianta quadrata e ha base a bugnato in conci di granito, la canna è a conci lisci in pietra mentre la cella campanaria è intonacata. Il sagrato ha apavimentazione in lastre di pietra ed è delimitato dalla piazza antistante da paletti con catena.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: non ispezionabili

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: conci di pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tra presbiterio e navata

### TIPO [2 / 8]

Genere: arco trionfale

### STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

### TIPO [3 / 8]

Genere: catena

**STRUTTURA [3 / 8]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [4 / 8]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parete nord navata

**TIPO [5 / 8]**

Genere: arco

**STRUTTURA [5 / 8]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [6 / 8]**

Genere: soffitto

Forma: piano

**STRUTTURA [6 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [7 / 8]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [7 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappella laterale

**TIPO [8 / 8]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [8 / 8]**

Riferimento: intera volta

---

**COPERTURE**



Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima centrale

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: piastrelle in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: sagrato

Genere: porfido

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: sacrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scolpito

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con specchiature

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: vetrata

Materiali [1 / 2]: vetri

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policroma

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurativa

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi con cornice

Materiali [1 / 3]: pigmenti

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 3]: figurativi

Qualificazione del tipo [3 / 3]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 27]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 27]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: base campanile

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: bugnato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: conci squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 27]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 27]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli

Materiali [1 / 2]: metallo

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: con croce

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 27]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: conci

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 27]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: pigmenti

Qualificazione del tipo: dipinto

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 27]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 27]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [27 / 27]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: VENITE/ADOREMVS/DOMINVVS/MDCLXX

Tecnica: scolpita

Materiali: arenaria

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1747

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 11]**

Ubicazione: navata lato nord

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: FECIT MICHI MAGNA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 11]**

Ubicazione: navata lato destro

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: QUI POTENS EST

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 11]**

Ubicazione: navata lato destro

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: VITA ET RESURETTIO NOSTRA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 11]**

Ubicazione: battistero

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: IO TI BATTEZZO/IN NOME DEL PADRE/ DEL FIGLIO E DELLO/SPIRITO SANTO

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 11]**

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: GRATIA PLENA DOMINUS TEGUM

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 11]**

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: REGINA COELI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 11]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: BEATAM ME DICENT OMNES GENERATIONES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 11]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DISPERSIT SUPERBOS MENTE CORDIS SUI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 11]**

Ubicazione: presbiterio (retro altare)

Genere: lapide

Trascrizione testo

ALLA MAMMMA/ ALBERELLI PIERINA/ I FIGLI GINO E MARIO MARIOTTI/DEDICANO/SOLENNITA' DELL'ASSUNTA/  
15-08-1981

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 09/12/2004



Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazione esterna

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

Sistemazione della pavimentazione esterna del sagrato e della piazza, tinteggiatura dell'interno e dell'esterno della Chiesa

**RESTAURI [2 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento della pavimentazione interna

#### **RESTAURI [3 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento: Riparazione del tetto

#### **RESTAURI [4 / 4]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione delle campane

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Via Pascoli - 25050 - Beata di Pian Camuno (BS)

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Estremi provvedimento: 1912/02/13

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (vecchio nucleo)

AP2: attrezzature collettive

Ch: chiesa

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046952

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D01

Note: Scorcio del prospetto principale

Nome del file originale: KFQ10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046953

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D02

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFQ10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046954

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D03

Note: Scorcio del prospetto posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFQ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046955

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D04

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFQ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046956

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D05

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFQ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_IMG-0000046957

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFQ10D06

Note: Particolare del portone d'accesso laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFQ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003700

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KFQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003701

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KFQ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003702

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KFQ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10T03\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003703

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KFQ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003704

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KFQ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00015\_DRA-0000003705

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KFQ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFQ10G02\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 696

V., tavv., figg.: f. 6

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. III.1 pp. 439-451

V., tavv., figg.: v. III.1 ff. 645-649, 651

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.13

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela