

# Chiesa di Santa Mater Dei

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00016/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 16

Codice scheda: 1r130-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: oratorio

Denominazione: Chiesa di Santa Mater Dei

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Località: Tavole

Altra località: Solato (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: H

Foglio/Data: 10/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo il Fontana, non essendo elencato dal Faino(1658) la chiesa è della tarda metà del XVII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: testimonianza presenza

Notizia: Nella relazione parrocchiale del 1732 è ricordato il "piccolo oratorio in contratta Tavole".

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il Rizzi (1870) ricorda la chiesa come "Oratorio privato", in tale data la chiesa viene restaurata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1893 la chiesa è oggetto di restauro.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di un edificio destinato a chiesa con campaniletto a vela, di una sacrestia e di un piccolo sagrato con panchine in arenaria grigia.

La chiesa ha una unica navata coperta da volte a botte unghiata, come anche il presbiterio a pianta poligonale. L'intero bene ha struttura portante in muratura continua, le pareti interne sono per lo più intonacate e tinteggiate e sono presenti solo alcuni dipinti murari; solo il prospetto principale è tinteggiato e intonacato, le pareti restanti sono in muratura di pietrame a vista. La pavimentazione interna del bene è in parte in marmo e in parte in piastrelle, mentre il sagrato esterno è in selciato. Il tetto è a capanna con due falde simmetriche. L'accesso al sagrato avviene per mezzo di una scala con gradini in pietra.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tra presbiterio e navata

**TIPO [5 / 6]**

Genere: arco trionfale

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: tra presbiterio e navata

**TIPO [6 / 6]**

Genere: catena

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera catena

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti allineati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in monocottura

Schema del disegno: in diagonale

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: selciato

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]



Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpita

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a elementi squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: panchine

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: con elementi squadriati

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Collocazione: interna

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: B.V.M./P.G.F.F./1870  
1893 restaurata

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: AVE MARIA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MATER DEI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ORA PRO NOBIS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Presenza di deformazioni e rigonfiamenti a causa dell'elevata umidità di risalita data dalla terra presente tutt'intorno all'edificio.

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: efflorescenze saline

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazioni strati superficiali, alterazioni cromatiche, rotture

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazione degli strati superficiali, incrostazioni, efflorescenze saline

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: efflorescenza salina

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazione esterna

Data: 09/12/2004

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Tinteggiatura interna ed esterna e rifacimento della pavimentazione

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: 25050 Pian Camuno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: AP2: attrezzature collettive

Ch: chiesa

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047261

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D01

Note: Scorcio prospetto nord

Nome del file originale: KFS10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047262

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D02

Note: Scorcio del prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFS10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047263

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D03

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFS10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047264

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D04

Note: Scorcio del prospetto sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFS10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047265

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D05

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFS10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_IMG-0000047266

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KFS10D06

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KFS10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003936

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KFS10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003937

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KFS10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003938

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KFS10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003939

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: KFS10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003940

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KFS10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00016\_DRA-0000003941

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KFS10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KFS10G02\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno



Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. III.1 pp. 487-488

V., tavv., figg.: v. III.1 ff. 729-730

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela