

Centralina elettrica di Breno

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00021/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 21

Codice scheda: 1r130-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Qualificazione: elettrica

Denominazione: Centralina elettrica di Breno

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Sammaione, 10

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 6355

Foglio/Data: 14/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'inizio dei lavori per l'edificazione della centralina avviene alla fine del XIX secolo e si completa in breve tempo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1900/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.; p.1; p.2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è ubicato nel centro abitato ma isolato dagli altri edifici. L'edificio, a destinazione produttiva, è composto da tre piani (p.t., p.1, p.2,) .

La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre per le strutture orizzontali sono presenti solai piani con struttura prefabbricata a travi e vltine. e voltine . Il prospetto principale è caratterizzato da quattro ordini di aperture sul lato frontale e posteriore e con due ordini sui fianchi. I pavimenti sono in piastrelle di cemento posate a formare motivi geometrici. Le pareti interne ed esterne sono intonacate e tinteggiate . La copertura è a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle in cemento

Schema del disegno: esagonali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: policroma

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a finto bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: piano secondo

Collocazione: esterna

Tipo: vetrata

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ripartizione facciata

Qualificazione del tipo: a riquadri

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di umidità in sommità all'edificio.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Danni al piano secondo legati alla presenza di acqua di percolazione, in particolare disgregazione del materiale per i profili in ferro.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Presenza di dissesti nelle coperture

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Disgregazione del materiale per lo più nella scala in ferro ed alterazione degli strati superficiali degli elementi costituenti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Dissesti, disgregazione del materiale ed alterazione degli strati superficiali legati all'incuria.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, disgregazione del materiale, scrostamenti, incrostazioni, vandalismi, polverizzazione del materiale esistente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, rigonfiamenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 18/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione strati superficiali, polverizzazione del materiale costituente, decoesione, attacco insetti, alterazione cromatiche, elementi mancanti, vandalismi.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: produttivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_IMG-0000048543

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBQ10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KBQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_IMG-0000048544

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBQ10D02

Note: Scorcio prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_IMG-0000048545

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBQ10D03

Note: Vista del prospetto posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_IMG-0000048546

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBQ10D04

Note: Particolare dell'interno dello stabile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_IMG-0000048547

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBQ10D05

Note: Particolare del soffitto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBQ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004893

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KBQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004894

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KBQ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004895

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: KBQ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004896

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: KBQ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10T04_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004897

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KBQ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00021_DRA-0000004898

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Codice identificativo: KBQ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBQ10G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. V pp. 241

V., tavv., figg.: v. V. f. 305

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela

Funzionario responsabile: Morandini Lucia