

# Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

Bovegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00022/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1r130-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017024

Comune: Bovegno

Indirizzo: Piazza Zanardelli, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via libertà, 0(S)

CAP: 25061

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bovegno

Particelle: A

Foglio/Data: 21/ 1972

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Carlo Bianchi, Gian Maria Cetti

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: Realizzazione stuccatura interna

Nome di persona o ente: Benedetto Rota

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

### AUTORE [3 / 3]

Ruolo: Realizzazione affresco sovrastante soasa

Nome di persona o ente: Domenico Voltolini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### **NOTIZIA [1 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa parrocchiale fu costruita nel 1728-1737 sul luogo dove sorgeva la vecchia chiesa plebanale dedicata a S. giorgio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1737/00/00

### **NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione di cappella

Notizia: Nel 1732 è la realizzazione della prima cappella posta a destra, dedicata ai SS. Pietro e Paolo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

### **NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: opere decorative

Notizia sintetica: collocazione pala altare

Notizia

In data 12 aprile 1783 all'interno della chiesa di S. Giorgio viene collocata la pala nella cappella dedicata ai SS. Pietro e Paolo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783/04/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783/04/12

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: opere decorative

Notizia sintetica: realizzazione opere decorative

Notizia: Nel 1727 viene realizzato l'affresco nel voltone della sacrestia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1727/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1727/00/00

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: benedizione della chiesa

Notizia: Nel 1738 la chiesa venne benedetta dall'Arciprete Giuseppe Baronio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/00/00

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: la chiesa venne consacrata il 18 giugno 1780 dal vescovo di brescia Giovanni Nani.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/00/00

#### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1942 a spese del Comune venne restaurata la soasa dell'altare.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di Chiesa, sacrestia, campanile (non accessibile), locali accessori (non accessibili) e sagrato.

L'intero bene ha struttura verticale in muratura portante continua. La chiesa è ad una navata con sei cappelle laterali ed è coperta da una volta a botte unghiata, il presbiterio è di forma quadrata ed è coperto anch'esso da una volta a botte con unghie, mentre l'abside da una volta a catino

La pavimentazione della navata è in piastrelle di graniglia posate a motivi geometrici. Le superfici interne delle pareti sono in parte affrescate e in parte intonacate e tinteggiate; l'esterno è intonacato e tinteggiato e presenta numerose lapidi e iscrizioni. La copertura è a due falde simmetriche.

La torre campanaria, posta a nord del bene, è a pianta quadrata e ha pareti in muratura continua. Il sagrato, in corrispondenza dell'ingresso, ha pavimentazione in acciottolato.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: non ispezionabili

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: sacrestia

### **TIPO [1 / 11]**

Genere: volta

Forma: a schifo

### **STRUTTURA [1 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

### **TIPO [2 / 11]**

Genere: volta

Forma: a catino

### **STRUTTURA [2 / 11]**



Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [3 / 11]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [4 / 11]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [4 / 11]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata

**TIPO [5 / 11]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [6 / 11]**

Genere: catena

**STRUTTURA [6 / 11]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: accessi laterali

**TIPO [7 / 11]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [7 / 11]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: accesso confessionale

**TIPO [8 / 11]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [8 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

**TIPO [9 / 11]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [9 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

**TIPO [10 / 11]**

Genere: arco

**STRUTTURA [10 / 11]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: tra presbiterio e navata

**TIPO [11 / 11]**

Genere: arco trionfale

**STRUTTURA [11 / 11]**

Riferimento: intero arco

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

**SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: esterna (laterale)

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]**

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: a mosaico

Schema del disegno [1 / 2]: con stemmi

Schema del disegno [2 / 2]: con figurazioni

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]**

Ubicazione: prospetto nord

Genere: in battuto

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]**

Ubicazione: confessionali

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]**

Ubicazione: accesso confessionali

Genere: in battuto

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]**

Ubicazione: sagrato

Genere: acciottolato

Schema del disegno: irregolare

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]**

Ubicazione: navata

Genere: pedana

Schema del disegno: in legno

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a coda di pavone

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 45]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurative

Qualificazione del tipo [2 / 2]: poicrome

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [27 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [28 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [29 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [30 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [31 / 45]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [32 / 45]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [33 / 45]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: decorazioni in rilievo

**ELEMENTI DECORATIVI [34 / 45]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurato

**ELEMENTI DECORATIVI [35 / 45]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: policroma

**ELEMENTI DECORATIVI [36 / 45]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

**ELEMENTI DECORATIVI [37 / 45]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [38 / 45]**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: altorilievo

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: figurativo

**ELEMENTI DECORATIVI [39 / 45]**

Ubicazione: campanile



Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: con numeri romani

**ELEMENTI DECORATIVI [40 / 45]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurativa

**ELEMENTI DECORATIVI [41 / 45]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [42 / 45]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: laterizio

Qualificazione del tipo: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [43 / 45]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo [1 / 4]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: con volute

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con altorilievo

Qualificazione del tipo [4 / 4]: scolpito

#### **ELEMENTI DECORATIVI [44 / 45]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 3]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 3]: intagliato

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a riquadri

#### **ELEMENTI DECORATIVI [45 / 45]**

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: piramidi accesso

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurate

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 24]**

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Trascrizione testo

A RICORDO / NEL BICENTENARIO DI / CONSACRAZIONE COMUNITA' E / ALPINI RESTAURANO IL TETTO / IN  
QUESTA PIEVE / DI BOVEGNO 1981.

Tecnica: in rilievo

Materiali: pietra

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 24]**

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Trascrizione testo

SENTVS ALEXADR MIRCLISTIC DCA / P ET ANGETIS VO IVBILEVM AD MILLE/ HIC VIVIS PLEV DEFUTIS ODIE  
SAXIT / FINIET I MEDIO AVEVSTI CLIATA FR / BAPTISTA E PDES PECIS RECTOR OM / PEO AD ET VEETV DVX  
IGENS / AUGUSTIN ERAT X DNANTE EVNT.

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 24]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 24]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DIVO GEORGIO DICATUM

Tecnica: incisa/o

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 24]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ACCEDITE CUM VERO CORDE IN FIDEI PLENITVDINE

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 24]**

Ubicazione: prospetto sud

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MDCCXXXIV TEMPERA-TEMPORE-TEMPORA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 24]**

Ubicazione: cartella cappella lato sinistro

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: NON SURREXIT/ MAIOR

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 24]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. MATTHAVS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 24]**

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MRA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 24]**

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: TOTA PVL CRA / ES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 24]**

Ubicazione: cappella lato destro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: GLORIOSI/PRINCIPES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [12 / 24]**

Ubicazione: cappella lato destro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: SOLLICITUS /PASTOR

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [13 / 24]**

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: I.H.S.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [14 / 24]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. LUCAS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [15 / 24]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. MARCUS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [16 / 24]**

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: TERRIVILIS EST LOVS I STE / HIC DOMVS DEI EST ET / ORTA COELI.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [17 / 24]**

Ubicazione: navata (pavimento)

Genere: lapide

Trascrizione testo

PIEVE DI S. GIORGIO MARTIRE / CONSACRATO IL 18 GIUGNO 1780 / 1997 NEL CENTENARIO DELLA NASCITA / DEL PAPA BRESCIANO PAOLO VI.

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [18 / 24]**

Ubicazione: navata

Genere: lapide

Trascrizione testo

PAVIMENTUM HOC EX NOVO / AERE POPVLI / ANNO DMI MDCCCCXXXIX / D AEM MAFFEZZOLI / A.P.PL.V..F.

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [19 / 24]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. JOANNES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [20 / 24]**

Ubicazione: controfacciata (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

A.D. / TREDICI- EP- BRIX-NOVAS-PICIVRAS /VDO-ILLITAS-VETERIBVS-ELICITIS-PAVL /  
MENTVM-PRESBYRERIS-VERNICVLATVM / MARMOREA-ORNAMENTA- SACRA / SIGNA-INAUGVRAVIT-VICT /  
TRAININI ART. FRAN. BERTOLI.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [21 / 24]**

Ubicazione: controfacciata (interno)

Genere: lapide

Trascrizione testo

MONS. FRANCESCO BERTOLI / ARC. DI BOVEGNO 1941-1969/BOVEGNO RICONOSCENTE LO RICORDA /  
APOSTOLO DELLA PIETA' MARIANA / BOVEGNO 21.11.1969

Tecnica: in rilievo

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [22 / 24]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: IN HOC IGNO INCES

Tecnica: in rilievo

Materiali: legno

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [23 / 24]**

Ubicazione: fonte battesimale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1583

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [24 / 24]**

Ubicazione: prospetto nord

Genere: lapide

Trascrizione testo

LA STATUA / ERETTA NEL IV CENTENARIO / DELL'APPARIZIONE IN QUESTI LUOGHI / DELLA B.V. MARIA  
L'ANNO 1954 COMPIENDO / SI IL CENTENARIO DELLA SOLENNE / DEFINIZIONE DELLA SUA CONCEZIONE IM /  
MACOLATA PER INIZIATIVA DELL'ARCIPRETE/ FRANCESCO BERTOLI QUESTO POPOLO / FECE  
RESTAURARE, RICORDANDO I CITTADINI E I SOLDATI SUOI CADUTI E TUTTE / LE VITTIME DELLA GUERRA

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

in corrispondenza del lato sinistro della navata presenza di una fessura che a seguito del terremoto del novembre 2004 ha subito delle variazioni secondo quanto riportato dal parroco, a tal proposito si consiglia un periodico controllo.

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

attacco biologico presente nella rampa esterna, usura, alterazioni cromatiche, rotture degli elementi, disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: disgregazione del materiale, usura.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, rigonfiamenti, incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Alterazione strati superficiali, polverizzazione del materiale costituente, decoesione, alterazione cromatiche.

Fonte: indagine visiva



## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: rifacimento :  
-impianto riscaldamento e realizzazione delle pedane riscaldate;  
-impianto elettrico

### RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: rifacimento delle coperture

### RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: sistemazione del castello e realizzazione dell'impianto elettrico delle campane

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Piazza Zanardelli-24061 Bovegno (BS)

Indicazione specifica: Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature di interesse comune

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048784

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KBF10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048785

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D02

Note: Scorcio prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBF10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048786

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D03

Note: Scorcio del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBF10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048787

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D04

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBF10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048788

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D05

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBF10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_IMG-0000048789

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D06

Note: Particolare del pulpito ligneo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBF10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_DRA-0000005092

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KBF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBF10T01\_dwg.zip

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00022\_DRA-0000005093

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KBF10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBF10T02\_dwg.zip

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Antonio Fappani

Titolo contribuito: Il Santuario di Bovegno in Val Trompia

Luogo di edizione: Bornato di Franciacorta

Anno di edizione: 1975

V., pp., nn.: v. V pp.103-106

V., tavv., figg.: v. V. f.

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: L. Bettari, E. Pintossi, C. Sabati

Titolo contribuito: Viaggio in Val Trompia

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: pp.195

V., tavv., figg.: ff. 274,275

### **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela