

Chiesa di S. Antonio Abate

Bovegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00023/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 23

Codice scheda: 1r130-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017024

Comune: Bovegno

Indirizzo: Via S. Antonio, 0(P)

Altra località: Graticelle (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bovegno

Particelle: A

Foglio/Data: 13/ 1972

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: opere decorative

Nome di persona o ente: Moretto

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione/fonte: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della chiesa è da collocarsi nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa venne ampliata sulla fine del secolo XVII con l'aggiunta del coro, delle due cappelle alterali e della sacrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p.1

Suddivisione verticale: locali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di Chiesa, sacrestia, campanile a vela (non accessibile) e locali accessori . L'intero bene ha struttura verticale in muratura portante continua. La chiesa, ad una navatae con due cappelle laterali, è coperta da volte a crociera, a botte e a vela. Il presbiterio di forma quadrata è coperto da una volta a botte con unghie.

La pavimentazione della navata è in piastrelle di graniglia posate a giunti allineati. Le superfici interne delle pareti sono in parte affrescate e in parte intonacate e tinteggiate, l'esterno è intonacato e tinteggiato. La copertura è a due falde simmetriche.

Il campaniletto è a vela e si ha accesso da una botola posta all'ingresso ed è sorretto alla base da una colonna, le pareti sveltanti al di sopra della copertura sono in muratura continua.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: colonna

Genere: monolitica

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [4 / 8]

Genere: arco trionfale

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 8]

Genere: catena

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

TIPO [6 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia e locali accessori

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: locali accessori

Genere: battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: locali accessori

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: mosaico

Schema del disegno: figurato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con timpano spezzato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portsole

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: VENITE/AD ME / OMNES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

in generale non si ravvisano particolari danni per le strutture della chiesa se non negli spigoli del fabbricato, diversamente nella sacrestia e nei locali accessori si evidenziano distacchi fra elementi verticali, rigonfiamenti, dissesti e lesioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

i danni maggiori sono localizzati nei locali accessori e nella sacrestia dove sono presenti infiltrazioni e acqua di risalita capillare, lesioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

attacco biologico presente nella rampa esterna, usura, alterazioni cromatiche, rotture degli elementi, disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

disgregazione del materiale, usura, alterazione cromatica, rotture nella pavimentazione della sacrestia e dei locali accessori

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

alterazione degli strati superficiali, infiltrazione, efflorescenze saline, alterazioni cromatiche, distacchi fra gli strati di rivestimento

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: distacchi, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, rigonfiamenti, incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Alterazione strati superficiali, polverizzazione del materiale costituente, decoesione, alterazione cromatiche.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: rifacimento del tetto

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: Piazza Zanardelli-24061 Bovegno (BS)

Indicazione specifica: Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049027

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KBG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049028

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D02

Note: Prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049029

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D03

Note: Particolare del portone del prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049030

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D04

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049031

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D05

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_IMG-0000049032

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBG10D06

Note: Particolare dei degradi dei locali della sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_DRA-0000005289

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KBG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBG10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00023_DRA-0000005290

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KBG10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBG10T02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Antonio Fappani

Titolo contributo: Il Santuario di Bovegno in Val Trompia

Luogo di edizione: Bornato di Franciacorta

Anno di edizione: 1975

V., pp., nn.: v. V pp.109-113

V., tavv., figg.: v. f. 276

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: L. Bettari, E. Pintossi, C. Sabati

Titolo contribuito: Viaggio in Val Trompia

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: pp.195

V., tavv., figg.: ff. 274

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela