

Complesso Chiesa S. Gervasio e S. Protasio - complesso

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00027/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r130-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Complesso Chiesa S. Gervasio e S. Protasio - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Indirizzo: Via Piana, 33

Altra località: Nadro (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto (frazione Nadro)

Particelle: A

Foglio/Data: 2/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Guadagnini Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente si emancipa dalla Pieve di san Siro nel XII secolo; viene poi ricordata negli atti delle visite pastorali del 1568. La chiesa verrà però demolita per far posto all'attuale nel 1683.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile viene edificato nel 1611.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa viene ricostruita a partire dal 1683, data riportata sulla planimetria che reca la firma per approvazione del vescovo Bartolmeo Gradenigo. I lavori si protrassero fino al 1691

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1691/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1895 un incendio distrusse gran parte degli arredi interni; nello stesso anno la chiesa venne affrescata da Antonio Guadagnini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: casa del parroco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.; p 1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: non rilevata

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: non rilevata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si suddivide in :

- 1)La chiesa (componente schedato)
- 2)La casa del parroco (componente non schedato)
- 3)Il campanile (componente non schedato)

I componenti sono strettamente connessi fra loro e con il tessuto urbano circostante. Le strutture murarie sono prevalentemente costruite in pietra e laterizio e sono per lo più intonacate ad eccezione di campanile, collocato di fronte alla chiesa, che presenta la muratura a vista. Le strutture orizzontali sono costituite sia da volte che da solai piani. Il componente chiesa e il componente casa del parroco sono collegati fra loro da un collegamento aereo, questa stretta connessione si può riscontrare anche dalla presenza di parte di un affresco che ha inizio nella sacrestia del bene e prosegue nei locali dell'abitazione. Di notevole interesse sono tutti i portali, in particolare quello del campanile, in tonalite, riporta nell'architrave la data 1611.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: casa del parroco

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La consistenza del componente è buona, ma la manutenzione è scarsa

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, alterazione strati superficiali, umidità. La base del campanile è attaccata da muschi ed erbe infestanti.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: sistemazione esterni

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Rivestimento esterno e sistemazione esterni

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento tetto e realizzazione corea

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 202/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto riscaldamento a gas metano

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto antifurto

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: anni 70

Data fine: anni 70

Descrizione intervento: Rifacimento pavimentazione interna avvenuto negli anni '70

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: 25040-Ceto (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Gervasio e San Protasio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estremi provvedimento: 1912/03/01

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_IMG-0000049998

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D01

Note: Vista sud della chiesa e del campanile

Nome del file originale: KEU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_IMG-0000049999

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D02

Note: Prospetto principale campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_IMG-0000050000

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D03

Note: Il campanile visto da Via Piana

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_IMG-0000050001

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D04

Note: Vista del complesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_DRA-0000005978

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KEU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_DRA-0000005979

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KEU10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00027_DRA-0000005980

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine raddrizzata

Codice identificativo: KEU10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KEU10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10G02.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.311-313

V., tavv., figg.: ff.7-8

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.80

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Tarsia E.

Titolo contribuito: Nadro e la sua chiesa

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli, Damioli Michela