

# Complesso Chiesa S. Gervasio e S. Protasio - complesso

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00027/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r130-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **RELAZIONI**

### **STRUTTURA COMPLESSA**

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00027

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Complesso Chiesa S. Gervasio e S. Protasio - complesso

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Indirizzo: Via Piana, 33

Altra località: Nadro (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto (frazione Nadro)

Particelle: A

Foglio/Data: 2/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Guadagnini Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente si emancipa dalla Pieve di san Siro nel XII secolo; viene poi ricordata negli atti delle visite pastorali del 1568. La chiesa verrà però demolita per far posto all'attuale nel 1683.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile viene edificato nel 1611.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa viene ricostruita a partire dal 1683, data riportata sulla planimetria che reca la firma per approvazione del vescovo Bartolmeo Gradenigo. I lavori si protrassero fino al 1691

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1691/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1895 un incendio distrusse gran parte degli arredi interni; nello stesso anno la chiesa venne affrescata da Antonio Guadagnini.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1895/00/00

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: casa del parroco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.; p 1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: non rilevata

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: non rilevata

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si suddivide in :

- 1)La chiesa (componente schedato)
- 2)La casa del parroco (componente non schedato)
- 3)Il campanile (componente non schedato)

I componenti sono strettamente connessi fra loro e con il tessuto urbano circostante. Le strutture murarie sono prevalentemente costruite in pietra e laterizio e sono per lo più intonacate ad eccezione di campanile, collocato di fronte alla chiesa, che presenta la muratura a vista. Le strutture orizzontali sono costituite sia da volte che da solai piani. Il componente chiesa e il componente casa del parroco sono collegati fra loro da un collegamento aereo, questa stretta connessione si può riscontrare anche dalla presenza di parte di un affresco che ha inizio nella sacrestia del bene e prosegue nei locali dell'abitazione. Di notevole interesse sono tutti i portali, in particolare quello del campanile, in tonalite, riporta nell'architrave la data 1611.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: casa del parroco

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: articolato

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

## MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La consistenza del componente è buona, ma la manutenzione è scarsa

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione strati superficiali

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, alterazione strati superficiali, umidità. La base del campanile è attaccata da muschi ed erbe infestanti.

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: sistemazione esterni

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Rivestimento esterno e sistemazione esterni

### RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00



Descrizione intervento: Rifacimento tetto e realizzazione corea

**RESTAURI [3 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 202/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto riscaldamento a gas metano

**RESTAURI [4 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione impianto antifurto

**RESTAURI [5 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: anni 70

Data fine: anni 70

Descrizione intervento: Rifacimento pavimentazione interna avvenuto negli anni '70

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: casa del parroco

Uso: abitazione

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: casa del parroco

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indirizzo: 25040-Ceto (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Gervasio e San Protasio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estremi provvedimento: 1912/03/01

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_IMG-0000049999

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D02

Note: Prospetto principale campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_IMG-0000050000

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D03

Note: Il campanile visto da Via Piana

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_IMG-0000050001

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D04

Note: Vista del complesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEU10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_IMG-0000049998

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEU10D01

Note: Vista sud della chiesa e del campanile

Nome del file originale: KEU10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_DRA-0000005978

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: KEU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_DRA-0000005979

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: KEU10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00027\_DRA-0000005980

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine raddrizzata

Codice identificativo: KEU10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica raddrizzata

Codice identificativo: KEU10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEU10G02.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.311-313

V., tavv., figg.: ff.7-8

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.80

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Tarsia E.

Titolo contribuito: Nadro e la sua chiesa

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli, Damioli Michela