

Casa Scalvinelli (ex)

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00030/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 30

Codice scheda: 1r130-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Scalvinelli (ex)

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Terzano

Indirizzo: Via Contini, 10

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme_terzano

Particelle: 190

Foglio/Data: 9/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il Panazza colloca l'edificio nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è collocato nel centro abitato integrato con altri edifici, ma distinguibile dal contesto. Il bene ha uno sviluppo prettamente longitudinale e una forma a "I". Il corpo principale, che da nord si protende a sud, presenta quattro piani (p. Terra, p. Primo, p. Secondo e p. Sottotetto) e forma un angolo retto con il secondo corpo di fabbrica che è di dimensioni minori e di solo tre piani (p. Terra, p. Primo, p. Sottotetto). Il piano terra è adibito a box e cantine, mentre i piani superiori sono per lo più adibiti a residenza, tranne una porzione del piano primo che ospita uno studio tecnico. La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre quelle orizzontali sono in parte voltate (a botte, unghiata, a vela) e in parte piane. La pavimentazione interna è, nei locali ispezionati, in mattonelle di cotto e di ceramica, mentre all'esterno è in pietra. L'interno e l'esterno sono intonacati e tinteggiati; l'intero bene è coperto da un tetto a padiglione con tegole.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a L

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: composto

Forma: a L

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: composto

Forma: a L

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. terra

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 7]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. primo

TIPO [4 / 7]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. primo

TIPO [5 / 7]

Genere: arco

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. primo

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. primo

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi quadrati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: sagomata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con pomoli

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con elementi lisci e tortili

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: oculi

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: ottagonali

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia romboidale

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici portafinestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: sagomata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con arco

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a raggera

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: bocciardato

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: balcone

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: polilobato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, usura del tempo e alterazione strati superficiali per le pavimentazioni più esposte all'azione degli agenti atmosferici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, usura del tempo e alterazione strati superficiali per gli elementi decorativi più esposti all'azione degli agenti atmosferici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 16/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: A seguito dei recenti lavori di ristrutturazione non si evidenziano problemi.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Ristrutturazione interna ed esterna ; rifacimento della copertura, degli impianti, delle pavimentazioni e delle facciate. rinforzo strutturale delle volte

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edificio di interesse storico artistico e architettonico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050704

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D01

Note: prospetto principale nucleo centrale

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050705

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D02

Note: vista dei prospetti sud e ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050706

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D03

Note: particolare del prospetto sud del nucleo centrale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D04

Note: particolare del portico a piano terra

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D05

Note: particolare della volta con volute al piano primo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_IMG-0000050709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAD10D06

Note: particolare della mensola angolare del balcone al piano primo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAD_ Angolo T._ Casa Scalvinelli Ex

Nome del file originale: BSXAD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_DRA-0000006450

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAD10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00030_DRA-0000006451

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAD10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAD10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 152-153

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/16

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia