

# Nucleo originario del Cimitero di Angolo Terme

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00032/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r130-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00031

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Nucleo originario del Cimitero di Angolo Terme

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme

Particelle: B

Foglio/Data: 17/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Brighenti di Clusone

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.II, Bertolini - Panazza

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Secondo i documenti presenti nell'archivio comunale consultati da Vera Zappia Scordo la data di costruzione del cimitero è da far risalire al 1815-1820.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1815

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Secondo B. Rizzi, nel 1860 venne realizzato il restauro e l'ampliamento del cimitero.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Durante l'ampliamento del 1964 venne distrutta la cappella dipinta dal pittore Brighenti di Clusone.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1973 venne eretta una cappella al cui interno venne posta la lapide commemorativa dei morti legati alla diga del Gleno.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene a pianta regolare è ripartito simmetricamente dai percorsi di accesso ed è articolato su due livelli. Al primo livello, delimitato da un muro di recinzione e articolato da alcune tombe di famiglia, è posto l'ingresso al nucleo centrale, la chiesa in cui vengono celebrate le funzioni religiose, e i due campi per l'inumazione. La cappella adibita a chiesa è posta in asse all'ingresso ed è collegata ad esso da un percorso pedonale. Al piano seminterrato, a cui si ha accesso da una scala laterale, in aggiunta ai locali posti al piano terra, si trovano i locali per la tumulazione con struttura portante in cemento armato e struttura orizzontale realizzata con solai piani. Le strutture verticali dell'intero bene sono in muratura portante continua, mentre quelle orizzontali sono sia voltate che piane. La pavimentazione dei percorsi è in mattonelle, le superfici interne ed esterne sono intonacate e tinteggiate, e solo alcune cappelle perimetrali sono affrescate e dipinte.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: ingresso principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: chiesetta, cappelle laterali, p. seminterrato

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: chiesa e locali fronte ingresso

**TIPO [1 / 7]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tomba di famiglia

**TIPO [2 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

**TIPO [3 / 7]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [3 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tomba di famiglia

**TIPO [4 / 7]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [4 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

**TIPO [5 / 7]**

Genere: volta

Forma: a catino

**STRUTTURA [5 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

**TIPO [6 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [6 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

**TIPO [7 / 7]**

Genere: catena

**STRUTTURA [7 / 7]**

Riferimento: intera catena

---

**COPERTURE**



Ubicazione: nucleo centrale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: percorsi

Genere: in cemento

Schema del disegno: a giunti allineati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: tomba di famiglia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: loculi piano seminterrato

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: tomba di famiglia

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: chiesa

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: scala

Genere: in conglomerato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 3]: vetro

Materiali [2 / 3]: pigmenti

Materiali [3 / 3]: piombo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurative

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]**

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: madanata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: simbolica

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]**

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con dado scolpito

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a raggera

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]**

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]**

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: in finto bugnato

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri con pinnacoli

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo [1 / 2]: piramidali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scolpiti

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]**

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: copertina muro di cinta

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: sagomato

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Qualificazione del tipo: a lunetta

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]**

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: arenaria rossa

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]**

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Collocazione: esterna

Tipo: stemma nobiliare

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: simboli araldici

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: lapidi

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: scolpite

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 5]**

Ubicazione: chiesa

Genere: lapide

Trascrizione testo

IL COMUNE DI ANGOLO TERME/A RICORDO DELLE VITTIME DEL GLENO/ NEL 50° ANNIVERSARIO DEL  
DISASTRO / 01/12/1923

Tecnica: in rilievo

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: bronzo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 5]**

Ubicazione: muro di cinta

Genere: lapide

Trascrizione testo

ANGOLO/ IN MEMORIA DEI SUOI FIGLI/CADUTI NELLA GUERRA/1915-1918/BILABINI ANTONIO DI LEOPOLDO/BILABINI ANTONIO DI GIUSEPPE/MASNARI GIACOMO/TROTTI FRANCESCO/ZANELLI PIETRO/MOROSINI AMILCARE/SORLINI TOMASO/BASSANESI GIULIO/ BASSANESI FRANCESCO/ BASSANESI BORTOLO/PELLEGRINELLI ANTONIO/BERTOCCHI LORENZO DI ARSENIO/ BOFFELLI GIACOMO/TROTTI GIACOMO/ ALBERTINELLI FRANCESCO

Tecnica: in rilievo

Materiali [1 / 2]: bronzo

Materiali [2 / 2]: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 5]**

Ubicazione: tomba famiglia

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: REQUIEM /SEMPITER

DONA/EIS

AGNUS / DAI

OUI/ TOLLIS

PECCATA/ MUNDI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 5]**

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Trascrizione testo: AD DEU / SPIRITUS/REVEETATE

IN/ DOMINO/QUIESCANT

IN TERRAM/ PULBIS REDEAI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 5]**

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Trascrizione testo

AGLI AVITI FASTI/ GIO ANTONIO LAINI/PREFERI' L'APOSTOLATO DELLA CATTEDRA / PROFESSORE PER QUARANT'ANNI/ NEL R. GINNASIO/ IL PATROCINIO DEI MISERI COME AVVOCATO/ E L'ESEMPIO CRISTIANO/ NELLE ALTE CARICHE CIVILI/ NEL SANTUARIO DELLA FAMIGLIA/ NELLA BENEFICENZA ILLUMINATA/ ANGOLO 2 MAGGIO 1842-12 APRILE 1903

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: il muro di cinta presenta alcune fessurazioni soprattutto sul lato sinistro

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

le strutture orizzontali non evidenziano particolari problemi salvo macchie di umidità nella chiesetta e nelle due cappelle laterali

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le coperture non evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, disgregazione del materiale e mancanze, sono ravvisate nelle scale che portano al piano seminterrato.

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni presenti : alterazione strati superficiali, disgregazioni materiali, attacco biologico , disconnessione fra elementi. Tali danni sono imputabili oltre che all'azione degli agenti atmosferici a una manutenzione non completamente sufficiente.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, umidità, attacco biologico, alterazione strati superficiali e rotture. Danni connessi all'azione degli agenti atmosferici, alla patina del tempo e all'usura.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Parziale alterazione strati superficiali e disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alcune delle vetrate presentano dei vetri rotti

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Interventi di ristrutturazione; rifacimento impianti, e rifacimento pavimentazione e percorsi con mattonelle.



## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indirizzo: Piazza Alpini 2, 25040 Angolo Terme

Indicazione specifica: Comune di Angolo Terme

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali\_Cimitero

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051146

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D01

Note: fronte del cimitero lungo via salvo d'acquisto

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051147

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D02

Note: il nucleo centrale delle chiesa

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051148

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D03

Note: vista da nord ovest dei campi per l'inumazione

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051149

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D04

Note: Vista interna da sud est del cimitero

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051150

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D05

Note: particolare della lapide sul muro di recinzione

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_IMG-0000051151

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D06

Note: particolare del degrado della scala

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB\_Angolo T. \_Cimitero

Nome del file originale: BSXAB11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_DRA-0000006737

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAB11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAB11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00032\_DRA-0000006738

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAB11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAB11T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 152-153

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo libro o rivista: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Tipografia Camuna, Breno

Anno di edizione: 1985

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/03

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia