

Cappella del Cimitero di Artogne

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00036/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00036/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 36

Codice scheda: 1r130-00036

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00035

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Cappella del Cimitero di Artogne

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Giacomo Leopardi, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: F

Foglio/Data: 6/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Don Antonio Chiodi da Corteno

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il cimitero sorse per l'iniziativa dall'Arciprete Chiodi don Antonio da Corteno nel 1836.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene collocato all'interno del cimitero è posto sul lato nord del complesso, in asse con il cancello d'ingresso e a metà dell'asse longitudinale del nucleo centrale. La cappella ha pianta poligonale ed è posta in posizione sopraelevata rispetto al piano dei camminamenti, a cui si giunge da gradini posti sui tre lati del piccolo protiro sorretto da pilastri. Le

strutture verticali sono in muratura portante continua, mentre i pilastri sono in conglomerato cementizio, le strutture orizzontali sono sia piane che voltate. La pavimentazione è in piastrelle di marmo posate a giunti allineati; le pareti interne sono intonacate e dipinte , mentre quelle esterne sono intonacate e tinteggiate. La copertura del bene è a tetto con manto in lastre.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: protiro

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: ogivale

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali [1 / 2]: metallo

Materiali [2 / 2]: vetro

Qualificazione del tipo: con inserti policromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali [1 / 2]: conglomerato cementizio

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: dipinti

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: simbolica

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanta

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policroma

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza di umidità di risalita evidente per lo più sul prospetto principale con conseguente alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali con distacco tra gli strati di rivestimento e micro fessurazioni, presenza di nidi di uccelli nel protiro

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di sistemazione hanno interessato la posa della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche, il rifacimento della pavimentazione del viale con cubetti in porfido, degli impianti, dell'ingresso e intonacatura della recinzione con successiva tinteggiatura dei muri e verniciatura delle cancellate, la progettazione delle fontanelle, l'adeguamento normativo della sala mortuaria, la sistemazione del deposito degli attezzi con nuova intonacatura e adeguamento dell'impianto elettrico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella celebrazioni

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella celebrazioni

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indirizzo: Via Iv Novembre, 25040 Artogne (BS)

Indicazione specifica: Comune di Artogne

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature e servizi pubblici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_IMG-0000051968

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D01

Note: la cappella vista dall'ingresso del cimitero

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_Cimitero\componente

Nome del file originale: BSXAF11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_IMG-0000051969

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\componente

Nome del file originale: BSXAF11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_IMG-0000051970

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\componente

Nome del file originale: BSXAF11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_IMG-0000051971

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D04

Note: particolare del degrado della struttura orizzontale del protiro

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\componente

Nome del file originale: BSXAF11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_DRA-0000007230

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAF11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAF11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00036_DRA-0000007231

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAF11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAF11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. III - parte prima

V., pp., nn.: p. 243

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/08

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia