

Cimitero di Darfo - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00038/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00038/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 38

Codice scheda: 1r130-00038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00038

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Darfo - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme_darfo

Particelle: H

Foglio/Data: 7/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione del cimitero è databile attorno ai primi decenni del sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Attorno al 1929 si ebbe l'ampliamento e la sistemazione del cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si trova in posizione sopraelevata rispetto alla quota stradale e l'accesso avviene da una scalinata in asse con l'ingresso. Il bene, a pianta rettangolare, si articola su tre livelli e ha tre accessi; il principale lungo via Quarteroni porta all'ingresso delimitato da un cancello in ferro, il secondo in posizione laterale permette l'accesso dal parcheggio, mentre il terzo è posto sul retro. Un asse centrale pavimentato e intervallato da rampe di scale porta ai livelli successivi mentre dai percorsi laterali si accede ai loculi posti sia al p.t. che al p. sem. e alla cappelle laterali. Ad un secondo livello, in asse con l'ingresso, è posta la cappella centrale (componente schedato), con ai lati due cappelle private di cui quella a destra (componente schedato) presenta caratteri peculiari. Le strutture verticali sono sia in c. a. che in muratura, mentre quelle orizzontali sono sia piane che voltate; le pavimentazioni sono eterogenee, come i rivestimenti e le decorazioni.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 1 falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 5

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: nucleo originario

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni legati all'umidità soprattutto nelle coperture dei loculi con conseguente distacco d'intonaco, macchie, disgregazione superficiale. In generale attacco biologico ai rivestimenti e alle decorazioni esterne.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: cappella cimitero

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni ai rivestimenti interni a causa dell'acqua percolazione, si evidenziano danni strutturali, attacco biologico e alterazione strati superficiali con disgregazione materiale per gli elementi decorativi e i rivestimenti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: cappella suore

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

In generale problemi legati alla presenza di umidità sia per le aperture che per i rivestimenti e gli elementi decorativi; problemi nelle strutture verticali a causa di fessure.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento dei percorsi e dei vialetti dell'intero bene.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento

Ampliamento del cimitero verso sud est con l'abbattimento delle strutture esistenti e la vendita delle aree per la realizzazione di nuove cappelle

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Realizzazione nella parte ovest dell'impianto di nuovi loculi

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indirizzo: Piazza Colonello Lorenzini N 4 , 25040 Darfo Boario Terme

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di servizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_IMG-0000052361

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU10D01

Note: vista del complesso da via quarteroni

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXEU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_IMG-0000052362

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU10D02

Note: vista della'ala destra del cimitero

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXEU10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_IMG-0000052363

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU10D03

Note: vista interna dal secondo livello

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXEU10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_IMG-0000052364

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU10D04

Note: scorcio del campo d'inumazione

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXEU10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_IMG-0000052365

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU10D05

Note: particolare degrado coperture loculi

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXEU10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_DRA-0000007467

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXEU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00038_DRA-0000007468

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXEU10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p.254

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.445

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/30

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia