

Cappella del Cimitero di Darfo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00039/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r130-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00038

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: Cappella del Cimitero di Darfo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme_darfo

Particelle: H

Foglio/Data: 7/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione del cimitero è databile attorno ai primi decenni del sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Attorno al 1929 si ebbe l'ampliamento e la sistemazione del cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato, p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente, utilizzato durante le celebrazioni liturgiche, è posto in asse con l'ingresso principale su un basamento a cui si accede da scalette poste lateralmente. La cappella del cimitero ha pianta esagonale ed è coperta da una cupola a spicchi. La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre la pavimentazione è in piastrelle esagonali policrome posate a formare motivi geometrici. La superficie interna è intonacata e dipinta, mentre quella esterna è semplicemente intonacata e tinteggiata. Al centro della cappella al di sotto dell'altare ligneo è posta un'apertura chiusa da una grata metallica a motivi geometrici che porta alla cripta posta al piano interrato e non accessibile. La copertura della cupoletta a spicchi è in lastre di rame.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: poligonale ad 6 lati

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: cupola

Forma: poligonale

STRUTTURA

Riferimento: intera cupola

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a cupola

Forma: a spicchi

Qualificazione della forma: poligonale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: semicolonne angolari

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: pareti

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: a corsi incisi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: anfore

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con fiamma

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: madanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: plinto

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: squadrato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: architravato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: parete interna

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: BIE JESU DOMINE DONA EIS REQUIEM

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali, umidità, attacco biologico.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza di tracce di umidità, percolazione di acqua, alterazione degli strati superficiali, disgregazione materiale.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Disgregazione materiale, presenza umidità, attaccobiologico (microflora).

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Usura, alterazione degli strati superficiali, fessurazioni, depositi superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni, alterazione strati superficiali, umidità, acqua di percolazione, distacchi fra supporto e rivestimento.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, disgregazione del materiale costituente, presenza di umidità, attacco biologico.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella celebrazioni

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella celebrazioni

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Intervista

Indirizzo: Via Dan Bassi 1, 25040 Darfo Boario Terme

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di servizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_IMG-0000052543

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU11D05

Note: particolare dell'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\componente 1

Nome del file originale: BSXEU11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_IMG-0000052539

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU11D01

Note: vista della cappella per le celebrazioni dall'ingresso

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\componente 1

Nome del file originale: BSXEU11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_IMG-0000052540

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU11D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\componente 1

Nome del file originale: BSXEU11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_IMG-0000052541

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU11D03

Note: vista della parte posteriore del bene

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\componente 1

Nome del file originale: BSXEU11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_IMG-0000052542

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU11D04

Note: scorcio laterale del bene

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU_Darfo_Cimitero\componente 1

Nome del file originale: BSXEU11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_DRA-0000007577

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXEU11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00039_DRA-0000007578

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXEU11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p.254

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.445

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/30

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia