Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro Martire - complesso

Ono San Pietro (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00041/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00041/

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1r130-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00041

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

.

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro Martire - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa di S. Alessandro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017124

Comune: Ono San Pietro

Indirizzo: Piazza Roma, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ono San pietro

Particelle [1 / 3]: C

Particelle [2 / 3]: 244

Particelle [3 / 3]: B

Foglio/Data: 4/ 1987

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Olini Giacomo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Guida di Val Camonica e delle Valli confluenti, Pedersoli e Ricardi

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dalla visita del Vescovo di Brescia Domenico Bollani, compiuta nel 1567, risulta essere presente nel territorio di Ono S. Pietro la "Parrocchiale S. Alessandro, soggetta alla Pieve di Cemmo".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

L'attuale chiesa venne ricostruita sulle vetigia della chiesa quattrocentesca-cinquecentesca verso tra il 1798 e il 1809.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1798

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

NOTIZIA [4/6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa nel corso della prima metà dell'ottocento venne ampliata e abbellita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

L'edificio ecclesiastico fu completato nel periodo fra la prima metà dell'ottocento e il primo decennio del novecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel corso degli anni fra il 1958 e il 1960 la chiesa fu oggetto di restauri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: casa parrocchiale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t., p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso individuato è strettamente connesso con il tessuto urbano circostante e si articola principalmente in due componenti:

- 1) la chiesa-componente schedato
- 2) casa del parroco con annesso giardino-componente non schedato

I corpi di fabbrica dei due componenti sono per lo più di forma regolare e sono disposti fra loro ortogonalmente. Le strutture verticali dell'intero bene sono prevalentemente in muratura portante continua, quelle orizzontali sono sia voltate che solai piani.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: composto

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: tratto anteriore

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

In generale non si evidenziano problemi nelle strutture sia verticali che orizzontali, ma degradi nei rivestimenti esterni; alterazione strati superficiali con disgregazione materiale per gli elementi decorativi esterni, nonchè usura delle scale d'accesso agli ambienti acccessori della chiesa.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

In generale non si evidenziano problemi nelle strutture sia verticali che orizzontali, ma degradi nei rivestimenti esterni; alterazione strati superficiali con disgregazione materiale per gli elementi decorativi esterni.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: abitazione

USO STORICO [1/2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Dati visura catastale

Indirizzo: P Zza Roma, Ono S Pietro (BS)

Indicazione specifica: Parrocchiale di S. Alessandro

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. ALESSANDRO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature e servizi pubblici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_IMG-0000052893

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC10D01

Note: vista del complesso da via donatori di sangue

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC_Ono S. Pietro_ Chiesa S. Alessandro\Complesso

Nome del file originale: BSKOC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_IMG-0000052894

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC10D02

Note: vista del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC_Ono S. Pietro_ Chiesa S. Alessandro\Complesso

Nome del file originale: BSKOC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_IMG-0000052895

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC10D03

Note: vista prospetto nord del complesso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC_Ono S. Pietro_ Chiesa S. Alessandro\Complesso

Nome del file originale: BSKOC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_IMG-0000052896

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC10D04

Note: vista del campanile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC_Ono S. Pietro_ Chiesa S. Alessandro\Complesso

Nome del file originale: BSKOC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1/2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_DRA-0000007817

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKOC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKOC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2/2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00041_DRA-0000007818

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKOC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKOC10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve, Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 655-656

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/02

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia