

# Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro Martire

Ono San Pietro (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00042/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1r130-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00041

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro Martire

Fonte della denominazione: bibliografia

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa di S. Alessandro

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017124

Comune: Ono San Pietro

Indirizzo: Piazza Roma, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ono San Pietro

Particelle [1 / 2]: B

Particelle [2 / 2]: C

Foglio/Data: 4/ 1987

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Olini Giacomo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Guida di Val Camonica e delle Valli confluenti, Pedersoli e Ricardi

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dalla visita del Vescovo di Brescia Domenico Bollani, compiuta nel 1567, risulta essere presente nel territorio di Ono S. Pietro la "Parrocchiale S. Alessandro, soggetta alla Pieve di Cemmo".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

L'attuale chiesa venne ricostruita sulle vetigia della chiesa quattrocentesca-cinquecentesca verso tra il 1798 e il 1809.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1798

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa nel corso della prima metà dell'ottocento venne ampliata e abbellita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

L'edificio ecclesiastico fu completato nel periodo fra la prima metà dell'ottocento e il primo decennio del novecento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel corso degli anni fra il 1958 e il 1960 la chiesa fu oggetto di restauri.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: sacrestia vecchia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

### SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: sacrestia nuova

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente ha pianta rettangolare e una unica navata coperta da una volta a botte con lunette, mentre il presbiterio da una cupola a base quadrata . Dal presbiterio è possibile accedere alle sacrestie: la sacrestia " vecchia" è posta a sinistra rispetto all'ingresso, mentre la sacrestia "nuova" a destra. La struttura verticale dell'intero bene è in muratura portante continua e le pavimentazioni sono in piastrelle ceramiche policrome posate a formare motivi geometrici. La superficie interna è intonacata e dipinta, mentre quella esterna è semplicemente intonacata e tinteggiata. Il campanile, posto sul fianco nord dell'edificio, ha struttura portante in muratura continua in conci di pietra e cella campanaria; la copertura è piana con quattro merli agli angoli.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: sacrestia nuova

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: continua

Materiali: legno

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 9]

Genere: cupola

Forma: a cupola

### STRUTTURA [2 / 9]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: intero bene

### TIPO [3 / 9]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [3 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tra navata e presbiterio

### TIPO [4 / 9]

Genere: arco trionfale

Forma: a botte

### STRUTTURA [4 / 9]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [5 / 9]



Genere: catena

**STRUTTURA [5 / 9]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: sacrestia nuova

**TIPO [6 / 9]**

Genere: controsoffitto

Forma: piano

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: controsoffitto

Ubicazione: cappelle laterali

**TIPO [7 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia nuova

**TIPO [8 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [8 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [9 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: tratto anteriore

Struttura primaria: travatura su archi

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: prima rampa

Tipo: a volo

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: rampe campanile

Tipo: a volo

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: sacrestia nuova

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti allineati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 26]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 26]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurativo

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 26]**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a battenti

Qualificazione del tipo [3 / 3]: intagliata

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 26]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 26]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: squadriati

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 26]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 3]: vetro

Materiali [2 / 3]: piombo

Materiali [3 / 3]: pigmenti

Qualificazione del tipo: policrome

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 26]**

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: inciso

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 26]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con timpano

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 13]**

Ubicazione: sacrestia nuova

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

MEMENTOTE PREPOSITURUM QUESTORUM/ QUI NOBIS LOCUTI SUNT APOS / CRONOLOGIA E RITRATTI DEI PARROCHI DI / QUESTA CHIESA PARROCCHIALE DI ONO

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 13]**

Ubicazione: sacrestia nuova

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DOCUMENTI PARROCCHIALI

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 13]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: lapide

Trascrizione testo

8 DICEMBRE 2000/ FESTA DELL'IMMACOLATA/ IN ONORE DI / SANT'ALESSANDRO/ LA COMUNITA' PARROCCHIALE DI ONO S. PIETRO/ CON IL SUO PARROCO/ D. FRANCO BONTEMPI/ HA RINNOVATO / IL CASTELLO DELLE CAMPANE/ A RICORDO DELL'ANNO SANTO/ DELLA REDENZIONE.

Tecnica: incisa/o

Materiali: bronzo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 13]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: RELIQUIE/ S.S. CRUCIS E MAG. / S. ALEXANT M. 26 AT./ ET S. BENDICTI/ 12 NOD.

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 13]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: RELIQUIE/ S. ADIUTI M JAN/ S. BI ANDINE /S. FAUSTINEN

Tecnica: dipinta

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 13]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: LAVACRUM POENITENTIAE

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 3]: pigmenti

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 13]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: LAVACRUM REGENERATIONIS

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 13]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: SEPIUS VT RECTIUS

Tecnica: incisa/o

Materiali: legno

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 13]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: EXPECTATE VT PARCATI



Tecnica: incisa/o

Materiali: legno

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 13]**

Ubicazione: prospetto nord

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1803

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 13]**

Ubicazione: battistero

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MASNONI GIOVANNI E FLORA

Tecnica: in rilievo

Materiali: bronzo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [12 / 13]**

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: TEMPLVM DOMINI/ ET/ ORATIONIS

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [13 / 13]**

Ubicazione: cartella controfacciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: RESTAURATUM EST /DON GIOV. RIZZI / MCMLVIII/ DON F. BONTEMPI / 1990

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Presenza di alcune fessure nella sacrestia vecchia e in quella nuova, in particolare in quella vecchia evidenti tracce di umidità legate alla acqua che penetra in corrispondenza della porta di accesso dall'esterno. Presenza di fessure anche sul prospetto principale in corrispondenza dello zoccolo nord

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di alcune fessure visibili nella sacrestia vecchia e in quella nuova

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

attacco biologico ( microflora ); non sono stati segnalati particolari problemi, ma è presente dell'umidità nella sacrestia vecchia.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Disgregazione del materiale, mancanze, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico (microflora), e sfaldamento delle scale che dal presbiterio portano alla sacrestia

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione strati superficiali, disgregazione del materiale costituente, sconnessioni fra gli elementi soprattutto per le pavimentazione della sacrestia nuova

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

attacchi biologici, alterazioni cromatiche, disgregazione del materiale costituente, alterazione degli strati superficiali, esfoliazione, distacchi fra gli strati di rivestimento

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 02/09/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Tinteggiatura interna

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Dati visura catastale

Indirizzo: P Zza Roma, Ono S Pietro (BS)

Indicazione specifica: Parrocchiale di S. Alessandro

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. ALESSANDRO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature e servizi pubblici

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053061

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D01

Note: prospetto principale su piazza roma

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053062

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D02

Note: vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053063

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D03

Note: vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053064

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D04

Note: particolare delle colonne lignee della sacrestia nuova

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053065

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D05

Note: scorcio del campanile posto sul fianco nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_IMG-0000053066

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKOC11D06

Note: particolare della sacrestia vecchia posta sul fianco nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSKOC\_Ono S. Pietro\_ Chiesa S. Alessandro\componente

Nome del file originale: BSKOC11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_DRA-0000007930

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKOC11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKOC11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00042\_DRA-0000007931

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKOC11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKOC11T02.dwg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 655-656

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/02

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia