

Campanile della Chiesa Parrocchiale S. Maria delle Nevi

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00047/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 47

Codice scheda: 1r130-00047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00045

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Campanile della Chiesa Parrocchiale S. Maria delle Nevi

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Campanile Chiesa della Madonna degli Alpini

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Campanile Chiesa degli alpini

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Campanile Chiesa di S. Maria degli Alpini

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Boario Terme

Indirizzo: Via Giosuè Carducci, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Nikolajewka, 1

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme_gorzone

Particelle: R

Foglio/Data: 10/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bianchi Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte [1 / 2]: Guida di S. Maria delle Nevi in Boario Terme, ed. Toroselle, Pedersoli

Motivazione/fonte [2 / 2]: Guida di S. Maria delle Nevi in Boario Terme, ed. Toroselle, Pedersoli

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Fonderia Ing. Francesco De Poli

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Guida di S. Maria delle Nevi in Boario Terme, ed. Toroselle, Pedersoli

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze bresciane

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione del campanile ha inizio nell'agosto del 1998 e vieneterminato nell'agosto 2000.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1998/08/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/08/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente, posto alla destra della chiesa parrocchiale, ha pianta rettangolare e dimensioni contenute. La struttura dell' altezza di circa 58 m ed è realizzata interamente in getto di cemento armato ed è sormontata da una cuspide in acciaio a forma di cappello di alpino con due celle campanarie in cui alloggiano otto campane.

L'esterno è intonacato e tinteggiato e con al solo piano seminterrato un rivestimento in pietra, mentre l'interno è lasciato al rustico evidenziandone così la struttura. La pavimentazione è in piastrelle ceramiche, mentre i collegamenti verticali sono interamente in profilati metallici. All'esterno del bene è presente una rampa, con pavimentazione in marmo rosa, per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

PIANTA

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a cuspid

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: in conci

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: p. seminterrato

Collocazione: esterna

Tipo: lapide

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: incisa

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: p. seminterrato

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: copertura

Materiali: acciaio

Qualificazione del tipo: a cuspid

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: A.D 1999/ VIGILIA DEL GRANDE GIUBILEO/ 2000

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non s evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali del manto di copertura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali e attachi biologici con presenza di microflora(muschi).

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 05/09/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Intervista

Indirizzo: Via Nickolayewska, 25040 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Delle Nevi

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A_ attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_IMG-0000053823

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEV12D01

Note: vista del bene da via carducci

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEV_Darfo B. T. _ Chiesa S Maria\Componente 2

Nome del file originale: BSXEV12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_IMG-0000053824

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEV12D02

Note: vista sud ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEV_Darfo B. T. _ Chiesa S Maria\Componente 2

Nome del file originale: BSXEV12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_IMG-0000053825

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEV12D03

Note: vista del prospetto principale da corso italia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEV_Darfo B. T. _ Chiesa S Maria\Componente 2

Nome del file originale: BSXEV12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_IMG-0000053826

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEV12D04

Note: particolare dell'ingresso al piano seminterrato

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEV_Darfo B. T. _ Chiesa S Maria\Componente 2

Nome del file originale: BSXEV12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_DRA-0000008462

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXEV12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEV12T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00047_DRA-0000008463

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXEV12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEV12T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp.248-251

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

V., pp., nn.: pp. 423-425

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Pedersoli G. S.

Titolo libro o rivista: Guida di S. Maria delle Nevi in Boario Terme

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/05

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia