

Casa Via Pergole - complesso

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00048/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00048/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 48

Codice scheda: 1r130-00048

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00048

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Via Pergole - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Mazzunno

Indirizzo: Via San Bartolomeo

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme_mazzunno

Particelle: 219

Foglio/Data: 16/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la costruzione dell'edificio è del sec. XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

A seguito di un incendio sviluppatosi nei piani superiori vennero distrutti parte dei solai e della copertura dell'abitazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.,p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: stalla

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: fienile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene presenta planimetricamente una forma articolata attorno ai due cortili interni. Attorno al primo cortile è articolato il nucleo centrale dell'abitazione adibito alla residenza (da notare il pozzo presente in parete), mentre attorno al secondo si articolano la stalla e il portico per gli attrezzi. L'edificio residenziale è a quattro piani di cui i primi due sono adibiti a residenza, mentre nei restanti si trovano il fienile e delle stanze lasciate a ripostiglio. I restanti edifici sono adibiti a stalla, due piani fuori terra e deposito tre piani. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, le strutture orizzontali sono in parte voltate (soprattutto al piano terra e al piano primo) e in parte piane con alcuni solai ancora lignei. I collegamenti verticali, sia quelli in pietra che quelli lignei, sono parzialmente danneggiati, come anche i rivestimenti esterni e i solai del piano terzo e del fienile. La copertura dell'intero bene è a tetto con manto in tegole.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Il piano terra e parte del piano primo sono destinati alla residenza e presentano in buono stato di conservazione, non così per i restanti ambienti in cattivo stato sia per la presenza di agenti esterni sia per una scarsa manutenzione.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: stalla

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Presenza di vegetazione sulla copertura della stalla

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: deposito/fienile

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Parte delle strutture orizzontali sono deteriorate, in alcuni locali la struttura è assente mentre in altri è fortemente compromessa, i rivestimenti evidenziano un'alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: nucleo centrale

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento

Sistemazione di alcuni locali al piano terra, rifacimento impianto di scarico delle acque nere e dell'impianto idrico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A_ Residenziali dei nuclei di antica formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00048_IMG-0000053977

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC10D02

Note: particolare della copertura della stalla e vista del fienile a nord-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPLESSO

Nome del file originale: BSXAC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00048_IMG-0000053976

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAC10D01

Note: prospetto principale da via torino

Collocazione del file nell'archivio locale

C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAC_Angolo T. MAZZUNNO Edificio rurale\COMPLESSO

Nome del file originale: BSXAC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00048_DRA-0000008552

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00048_DRA-0000008553

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAC10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/12

Nome: Ravelli Damoli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia