

Casa Federici (ex)

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00049/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00049/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 49

Codice scheda: 1r130-00049

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Federici (ex)

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Barbieri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Erbanno

Indirizzo: Via Torre, 4(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Vicolo Strasanda, 2

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme_erbanno

Particelle: 566

Foglio/Data: 2/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo il Bertolini e il Panazza l'origine dell'edificio è quattrocentesca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La casa fu di proprietà dei Federici dal secolo XV al secolo XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

L'edificio subì della trasformazioni nel corso del XIX secolo, infatti vennero effettuati lavori per l'apertura di tre porte per bottega al piano terra e l'aggiunta di un balcone con ringhiera in ferro battuto al piano superiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel corso del XVII secolo il portico e il loggiato vennero aggiunti al corpo più antico prospettante su Via Torre; furono aperte anche porte e finestre nel piano primo e nel piano terra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel corso del XX secolo fu aggiunta una terrazza sul lato est del cortile interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Attorno agli anni trenta del novecento la casa divenne di proprietà dei signori Barbieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene collocato nel centro storico ha un impianto articolato attorno al cortile interno, di forma quasi trapezoidale, e delimitato da un muro di cinta. Il nucleo originario prospetta su via torre e presenta tre piani più il sottotetto, e al piano terra è adibito ad attività commerciale. I corpi di fabbrica prospettanti sul cortile sono a due piani più il sottotetto, e entrambi presentano un portico su colonne al piano terra e una loggia al piano primo. Le strutture verticali sono pareti in muratura portante, con colonne a sorreggere il portico e la loggia; gli orizzontamenti sono sia a volta sia solai piani.

La scala principale è in arenaria grigia e è posta nell'angolo a nord est del cortile. Le pareti sono interamente intonacate e tinteggiate; la copertura è a tetto con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: a C

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. terra

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p.t.

TIPO [4 / 6]

Genere: catena

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 6]

Genere: arco

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. terra

TIPO [6 / 6]

Genere: arco

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: in diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: pilastrino

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: scolpito

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi quadrati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi sagomati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con capitello dorico

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: arenaria grigia

Materiali [2 / 2]: arenaria rossa

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a grossi conci

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con chiave

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]

Ubicazione: muro perimetrale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con mensole a gruccia

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con conci

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con stemma in chiave

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: con capitello tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a battenti

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con specchiature

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: inginocchiata

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con vasca con pilastri

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con nicchia a edicola scolpita

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con mascherone

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia romboidale

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1594/ H F

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: stemma

Tipo: barocco

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 5]

Ubicazione: portale

Genere: stemma

Tipo: scudo dei Federici

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 5]

Ubicazione: muro di cinta

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: POSTA

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: BAR BIERI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non sono evidenti problemi di carattere strutturale, si ravvisa solo la presenza di muschi e umidità sul fronte interno del muro di cinta.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Data la recente sistemazione non si evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di attaccobiologico (muschi) alla pavimentazione in acciottolato.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, attaches biologici con presenza di microflora (muschi) sul fronte interno muro di cinta, mancanze e esfoliazione nelle colonne in arenaria.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 12/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Data la recente sistemazione non si evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: I lavori hanno interessato il rifacimento delle solette del piano terra

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

I lavori di sistemazione hanno interessato la sistemazione della facciata, il rifacimento della copertura, la sistemazione del cortile interno, le pavimentazioni esterne

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra corpo principale

Uso: bottega

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra corpo principale

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: bottega

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona a_ degli antichi nuclei

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054130

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D01

Note: il prospetto principale visto da via s. gottardo

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054131

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D02

Note: il prospetto nord sul cortile interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054132

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D03

Note: il prospetto est sul cortile interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054133

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D04

Note: prospetto lungo vicolo strasanda

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054134

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D05

Note: il portale d'ingresso lungo vicolo strasanda

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_IMG-0000054135

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFD10D06

Note: particolare della fontana al piano terra

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFD_Erbanno_Casa Federici Ex ora Barbieri

Nome del file originale: BSXFD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_DRA-0000008635

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFD10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00049_DRA-0000008636

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFD10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFD10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Quaderni Camuni

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni- rivista trimestrale di storia, arte e cronaca locale

Titolo contributo: n. 20

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 416

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/12

Nome: Ravelli Damoli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia