

Castello di Artogne - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00050/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00050/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 50

Codice scheda: 1r130-00050

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00050

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Qualificazione: difensivo

Denominazione: Castello di Artogne - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Il Castellino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Fucina, 18(P)

Altra località: Castello

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle [1 / 5]: 1349

Particelle [2 / 5]: 1771

Particelle [3 / 5]: 1350

Particelle [4 / 5]: 1351

Particelle [5 / 5]: 1772

Foglio/Data: 6/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza il castello fu costruito in epoca medievale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Padre Gregorio Brunelli da Cané è il primo che nel 1698 nei suoi scritti accenna all'esistenza di un castello che ad Artogne fu abitato dai Federici. "Proseguendo a mattina, si mette piede ad Artogne, terra insigne di fabbriche e d'habitanti, con alcune famiglie che conservano ancora chiari splendori d'antica nobiltà; veggonsi qui le vestigia d'una gran rocca, che fu lungamente abitata da alcuni de Federici". (Curiosi trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani dei popoli camuni, stampato in Venezia l'anno 1698)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il Maironi Da Ponte nel 1819 nei suoi scritti afferma che nella zona rimangono ancora visibili le rimanenze di un antico Castello.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XV

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: casa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t., p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso sorge fuori dal centro abitato su un poggio dominante la valle ed è composto da:

1_ torre (componente schedato);

2_ muro di cinta (componente non schedato);

3_ casa di abitazione (componente non schedato);

La casa di abitazione è collocata a valle del complesso ed è stata oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, mentre a

monte, separati da terrazzamenti sorretti da muri di cinta, sono posti i resti di una torre (di recente sistemazione) affiancati da un pianoro di forma pressochè trapezoidale circondato da resti di antiche mura con ancora presenti delle merlature. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, e i beni sorgono in parte direttamente sulla roccia. Di interesse sono i gradini ricavati nella roccia scistosa che permettevano di raggiungere terrazzamenti posti su due livelli diversi.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: torre

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccia

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non sono evidenti problemi di carattere strutturale, si ravvisa solo la presenza di muschi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: torre

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: muro di cinta

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Una manutenzione continua permette al componente di mantenere le caratteristiche fino ad ora pervenute e compromesse non solo dall'incuria, ma anche dalla presenza di erbe infestanti e vegetazione spontanea

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

I lavori di sistemazione hanno interessato la sistemazione della facciata, il rifacimento della copertura, la sistemazione delle pavimentazione e delle strutture orizzontali e verticali, nonché gli infissi.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: torre

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento

I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura, la pavimentazione, l'intonacatura e la tinteggiatura dell'interno, la pulitura dell'esterno.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: muro di cinta e merlature

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Sono stati effettuati lavori per la sistemazione del muro di cinta e delle merlature del castello consolidando e ripristinando le parti cadute

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: torre

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: torre

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: torre

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DENOMINATO " IL CASTELLINO"

Tipo provvedimento: , art.4

Data di registrazione o G.U.: 09/10/95

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A1_ Fabbricati di valore monumentale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A2_ Fabbricati di valore storico, ambientale e tipologico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054301

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D01

Note: il portone d'ingresso lungo via fucina

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG_ Artogne_ Castello\Complesso

Nome del file originale: BSXAG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054302

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D02

Note: vista della torre e del muro di cinta da via fucina

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG_ Artogne_ Castello\Complesso

Nome del file originale: BSXAG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054303

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D03

Note: vista del fronte posteriore dell'abitazione

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG_Artogne_Castello\Complesso

Nome del file originale: BSXAG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054304

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D04

Note: la scala di collegamento fra due terrazzamenti scavata nella roccia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG_Artogne_Castello\Complesso

Nome del file originale: BSXAG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054305

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS006001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_IMG-0000054306

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS006002.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_DRA-0000008734

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00050_DRA-0000008735

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAG10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni- rivista trimestrale di storia, arte e cronaca locale

Titolo contributo: n. 20

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 416

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/17

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Conti, Flavio

Referente scientifico: Morandini, Lucia