

# Torre del Castello di Artogne

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00051/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00051/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 51

Codice scheda: 1r130-00051

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00050

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: difensiva

Denominazione: Torre del Castello di Artogne

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Castellino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Fucina

Altra località: Castello

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1351

Foglio/Data: 6/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza il castello fu costruito in epoca medievale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Padre Gregorio Brunelli da Cané è il primo che nel 1698 nei suoi scritti accenna all'esistenza di un castello che ad Artogne fu abitato dai Federici.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il Maironi Da Ponte nel 1819 nei suoi scritti afferma che nella zona rimangono ancora visibili le rimanenze di un antico Castello.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIII

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene è collocato a est nella parte più alta dell'intero complesso, nei pressi di un portone di accesso, ed è circondato da un pianoro delimitato da mura di cinta, la torre ha una pianta pressochè quadrata con strutture verticali in muratura portante continua con spigoli ben eseguiti e struttura di orizzontamento piano in legno. All'interno le pareti sono intonacate e tinteggiate ed è possibile ancora vedere le feritoie presenti sui lati nord e sud del bene. All'esterno le pareti sono lasciate con la pietra a vista come in origine, mentre è stata rifatta la copertura a padiglione con manto in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccia

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: quadrata

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: panchine

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: R. /1999

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Data la recente sistemazione non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non sono evidenti problemi di carattere strutturale, si ravvisa solo la presenza di muschi e umidità.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, attaches biologici con presenza di microflora (muschi), mancanze e esfoliazioni.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non si evidenziano particolari problemi salvo per il portone che evidenzia un'alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

---

## **RESTAURI E ANALISI**

## RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento

I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura , la pavimentazione, l'intonacatura e la tinteggiatura dell'interno, la pulitura dell'esterno.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: torre

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DENOMINATO " IL CASTELLINO"

Tipo provvedimento: , art.4

Data di registrazione o G.U.: 09/10/95

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A1\_ Fabbricati di valore monumentale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D01

Note: vista della torre e del portone d'ingresso

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054461

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D02

Note: vista dei lati sud ed est della torre

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054462

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D03

Note: vista del prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054463

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D04

Note: prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054464

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D05

Note: prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_IMG-0000054465

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG11D06

Note: particolare interno della feritoia posta sul lato sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 1

Nome del file originale: BSXAG11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_DRA-0000008829

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAG11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG11T01.pdf

## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00051\_DRA-0000008830

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAG11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG11T02.pdf

## **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

## **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni- rivista trimestrale di storia, arte e cronaca locale

Titolo contributo: n. 20

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 416

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/17

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia