

# Mura difensive del Castello di Artogne

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00052/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 52

Codice scheda: 1r130-00052

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00050

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: mura difensive

Qualificazione: difensiva

Denominazione: Mura difensive del Castello di Artogne

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Fucina

Altra località: Castello

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1351

Foglio/Data: 6/ 2002

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza il castello fu costruito in epoca medievale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. V

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Padre Gregorio Brunelli da Cané è il primo che nel 1698 nei suoi scritti accenna all'esistenza di un castello che ad Artogne fu abitato dai Federici.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il Maironi Da Ponte nel 1819 nei suoi scritti afferma che nella zona rimangono ancora visibili le rimanenze di un antico Castello.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si sviluppa attorno all'intero complesso, nella parte alta a livello della torre assume una forma pressochè trapezoidale, con fattura grossolana a conci e a ciottoli disposti però con una certa orizzontalità. I muri di cinta esterni presentano ancora i resti delle antiche merlature, parte del muro (come quello nella parte più bassa nei pressi dell'ingresso principale) sorge sulla viva roccia e ne segue l'andamento.

All'interno dello spessore del muro nella parte più alta verso la valle del re è stata ricavata una santella affrescata dedicata alla Madonna.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccia

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: ciottoli

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: santella

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: affrescata

Qualificazione del tipo [2 / 3]: policroma

Qualificazione del tipo [3 / 3]: figurativa

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La recente sistemazione ha reso meno evidenti problemi di carattere strutturale, si evidenzia lungo tutto il perimetro del muro la presenza di erbe infestanti, radici e abbondante vegetazione spontanea

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, attaches biologici con presenza di microflora (muschi). In particolare la santella evidenzia problemi legati all'elevata presenza di umidità con conseguente distacco fra gli strati di rivestimento, rigonfiamenti e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non si evidenziano particolari problemi salvo per il portone che evidenzia un'alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Sono stati effettuati lavori per la sistemazione del muro di cinta e delle merlature del castello consolidando e ripristinando le parti cadute

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: difensivo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: difesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DENOMINATO " IL CASTELLINO"

Tipo provvedimento: , art.4

Data di registrazione o G.U.: 09/10/95

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A1\_ Fabbricati di valore monumentale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_IMG-0000054621

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG12D01

Note: il muro presso l'ingresso in via fucina

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 2

Nome del file originale: BSXAG12D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_IMG-0000054622

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG12D02

Note: le merlature presenti nei pressi della torre

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 2

Nome del file originale: BSXAG12D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_IMG-0000054623

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG12D03

Note: il muro nei pressi della valle del re

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 2

Nome del file originale: BSXAG12D03.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_IMG-0000054624

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG12D04

Note: resti del muro a monte del complesso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 2

Nome del file originale: BSXAG12D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_IMG-0000054625

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG12D05

Note: particolare delle merlature

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Componente 2

Nome del file originale: BSXAG12D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_DRA-0000008937

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAG12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG12T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00052\_DRA-0000008938

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAG12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAG12T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni- rivista trimestrale di storia, arte e cronaca locale

Titolo contributo: n. 20

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 416

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/17

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia