

Casa Peluchetti - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00053/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00053/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 53

Codice scheda: 1r130-00053

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00053

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Peluchetti - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Il Giugno, 43(P)

Altra località: Cimavilla

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1606

Foglio/Data: 6/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la costruzione dell'edificio è del sec. XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.,p.1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: deposito

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: porticato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso collocato nel centro abitato integrato con altri edifici compone di:

1_ edificio residenziale (componente schedato)

2_ deposito (componente non schedato)

3_ porticato (componente non schedato)

4_ brolo

L'accesso avviene da un androne con volta a botte unghiata che immette nel cortile interno attorno a cui sono articolati gli edifici: a nord est è posta l'abitazione (due piani più sottotetto), per poi, procedendo in senso orario, trovare il porticato (due piani), il brolo coltivato ed infine il deposito (due piani). Le strutture verticali sono in muratura portante continua, quelle orizzontali sono sia voltate che piane. Le pareti sono per lo più intonacate e tinteggiate. L'edificio adibito a deposito è allo stato attuale pressochè in disuso.

PIANTA

Riferimento alla parte: nucleo centrale

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: deposito

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porticato

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Soprattutto per il piano terra presenza di alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente nei rivestimenti, non sono evidenti cedimenti strutturali sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: deposito

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni legati alla presenza di umidità sulle strutture verticali, attacco degli insetti xilofagi sugli elementi lignei, alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: porticato

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: magazzino

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A3_ Fabbricati di valore ambientale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_IMG-0000054748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP10D01

Note: il portico di ingresso

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Complesso

Nome del file originale: BSXAP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_IMG-0000054749

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP10D02

Note: prospetto interno dell'edificio principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Complesso

Nome del file originale: BSXAP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_IMG-0000054750

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP10D03

Note: il deposito posto sul lato nord-ovest del cortile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Complesso

Nome del file originale: BSXAP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_IMG-0000054751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP10D04

Note: il porticato posto a sud-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Complesso

Nome del file originale: BSXAP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_IMG-0000054752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP10D05

Note: il brolo posto a sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Complesso

Nome del file originale: BSXAP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_DRA-0000009030

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00053_DRA-0000009031

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXAP10T02

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAP10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAO10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 272

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/20

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia