

Casa Peluchetti

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00054/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00054/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 54

Codice scheda: 1r130-00054

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00053

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Peluchetti

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Il Giugno, 43(P)

Altra località: Cimavilla

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1606

Foglio/Data: 6/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la costruzione dell'edificio è del sec. XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente ha pianta rettangolare e si sviluppa su tre piani fuori terra. Al piano terra sono posti il portico a quattro arcate con colonne in sarnico e due locali con volte a botte, mentre al piano primo è posta la residenza caratterizzata da strutture orizzontali di tipo piano.

La struttura verticale dell'intero bene è per lo più in muratura portante continua mentre le strutture orizzontali sono sia piane che voltate. La pavimentazioni è per lo più in piastrelle ceramiche. I collegamenti verticali, con piè d'oca, sono in arenaria grigia e in cotto. La superficie interna come quella esterna sono intonacate e tinteggiate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. terra

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [2 / 5]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. terra

TIPO [3 / 5]

Genere: catena

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: p. terra

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

Schema del disegno: colorato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti allineati

Schema del disegno [2 / 2]: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: con arco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a battenti

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia romboidale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Evidente la presenza di umidità di risalita capillare nei locali cantina; le colonne del portico sono state alterate da una verniciatura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Presenza di un'alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente, depositi superficiali e parziale sconnessione fra gli elementi in alcuni punti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il pavimento del locale a piano terra evidenzia disgregazione del materiale costituente, alterazione degli strati superficiali, fessurazioni e una degradazione differenziale; per le restanti pavimentazioni si evidenziano in associazione con la disgregazione del materiale costituente anche alterazioni cromatiche e depositi superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Parte del rivestimento al piano terra del locale cantina è stato compromesso dalla presenza di umidità, si evidenziano efflorescenze saline, distacchi fra gli strati di rivestimento e alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali delle colonne a causa di una verniciatura, presenza di esfoliazioni e degradazione differenziale per gli elementi lapidei.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 20/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli infissi soprattutto quelli posti al piano superiore presentano alterazioni cromatiche, esfoliazioni e degrado differenziale.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A3_ Fabbricati di valore ambientale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_IMG-0000054907

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP11D02

Note: scorcio del prospetto sul fronte esterno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Componente

Nome del file originale: BSXAP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_IMG-0000054908

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP11D03

Note: il portico

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Componente

Nome del file originale: BSXAP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_IMG-0000054909

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP11D04

Note: particolare dell'accesso dall'androne

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Componente

Nome del file originale: BSXAP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_IMG-0000054906

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAP11D01

Note: prospetto dell'abitazione sul cortile interno

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAP_Artogn_ Casa Peluchetti\Componente

Nome del file originale: BSXAP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_DRA-0000009118

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAP11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00054_DRA-0000009119

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAP11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAP11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. III - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 272

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/20

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia