

Casa Viola

Gianico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00063/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00063/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 63

Codice scheda: 1r130-00063

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00062

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Viola

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Fiorini (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Arte in Val Camonica, vol.III, p. 99

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017079

Comune: Gianico

Indirizzo: Via Cimavilla, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gianico

Particelle: 1923

Foglio/Data: 15/ 1989

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo originario

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Secondo quanto riportato da G. Franco Comella nel suo libro sulla vita di p. Zaccaria da Val Camonica (1500-1586).. "fondati motivi suffragano l'opinione che la casa nativa di Lorenzo sia quella in Via Cimavilla al numero civico 6...", "...Edificio di fattezze trecentesche fu senza dubbio la prima dimora dei Fiorini a Gianico, al suo interno un sontuoso

salone reca ancora motivi gigliati, segni distintivi del casato.."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo originario

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il Panazza e il Bertolini indicano che le tre finestre del primo piano del lato esterno verso nord pur avendo forma tipicamente cinquecentesca furono eseguite nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: costruzione

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la parte inferiore della casa è di tipo trecentesco

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: nucleo originario

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza il piano superiore della casa è del secolo XVI.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: nucleo originario

Notizia sintetica: opere decorative

Notizia

Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza i resti di zoccolatura affrescata e la porta d'ingresso con cornice in sarnico sono del XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente è collocato a nord del complesso ed ha quattro piani fuori terra, a p. T. Sono posti i locali destinati a cantina e a ufficio, mentre i piani superiori hanno destinazione residenziale. La facciata sul cortile interno presenta al piano terra un portico con archi ribassati, e al piano superiore una loggia con luci rettangolari divise da tratti in muratura. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, mentre le strutture orizzontali sono sia voltate che piane, di particolare interesse è la volta a padiglione al piano prima, caratterizzata da spicchi di volta a crociera negli angoli. Parte delle pavimentazioni sono originarie in cotto, mentre altre sono state sostituite con piastrelle ceramiche. Le pareti esterne sono solo in parte intonacate e tinteggiate, al contrario di quelle interne che lo sono completamente salvo per le tracce rinvenute di un affresco. Il tetto è a due falde con manto di copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pilastri

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. terra

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. primo

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. terra

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p. t.

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 5

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: p. 1

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti allineati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: p. 2

Genere: a parquet

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: prospetto via Cimavilla

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con davanzale sporgente e architrave

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: prospetto Via Cimavilla

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: propsetto cortile

Collocazione: esterna

Tipo: forno

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a due battenti

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 24/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alcune piccoli fessurazioni sono state riscontrate nelle volta al piano primo potrebbero essere causate dai movimenti legati ai lavori di costruzione del parcheggio. Degradazione del materiale costituente e alterazione degli strati superficiali del loggiato ligneo al piano secondo.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 24/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Problemi di natura strutturale si sono registrati nelle strutture orizzontali voltate del locale posto in prossimità del fronte

stradale a causa dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, con l'apertura (in corso di monitoraggio) di fessurazioni che hanno portato alla rottura anche della pavimentazione del piano soprastante.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 01/10/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 24/09/2005

Indicazioni specifiche

Non si evidenziano particolari problemi se non presenza di muschi in corrispondenza dei canali i scolo.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 24/09/2005

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Data: 24/09/2005

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 24/09/2005

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 24/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Leggera alterazione degli strati superficiali e disgregazione del materiale costituente per tutti gli infissi, evidente nel portone posto al piano terra di proprietà Cotti Germano.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo originario

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento: I lavori hanno interessato il rinnovamento della loggia in legno al piano terzo.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo originario

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di ristrutturazione hanno interessato la parte dell'edificio prospiciente il lato strada con la realizzazione di una nuova distribuzione interna, rifacimento delle pavimentazioni e dei solai , intonacatura e tinteggiatura degli interni, sostituzione elementi lapidei scala esterna, sistemazione copertura.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo originario

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1989/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di ristrutturazione hanno interessato la realizzazione di una nuova scala esterna (per eliminare la servitù di passaggio) e la conseguente realizzazione del muro in laterizio a vista per il suo contemimento. La pulitura delle pavimentazioni al piano primo e sistemazione della copertura con inserimento sotto il manto di onduline.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A2_ Fabbricati di valore storico, ambientale e tipologico_ fronti tutelati

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_IMG-0000056218

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFT11D01

Note: prospetto principale su via cimavilla

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFT_Gianico _ Casa Viola\componente

Nome del file originale: BSXFT11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_IMG-0000056219

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFT11D02

Note: prospetto est sul cortile interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFT_Gianico _ Casa Viola\componente

Nome del file originale: BSXFT11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_IMG-0000056220

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFT11D03

Note: particolare della volta a padiglione del piano primo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFT_Gianico _ Casa Viola\componente

Nome del file originale: BSXFT11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_IMG-0000056221

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFT11D04

Note: particolare della fessura aperta nel locale al piano terra

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFT_Gianico _ Casa Viola\componente

Nome del file originale: BSXFT11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_IMG-0000056222

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFT11D05

Note: particolare delle tracce di affresco al piano primo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXFT_Gianico _ Casa Viola\componente

Nome del file originale: BSXFT11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_DRA-0000009819

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFT11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFT11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00063_DRA-0000009820

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFT11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFT11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. III - parte prima

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 283-284

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Comella G. F.

Titolo libro o rivista: Zaccaria di Valcamonica Zoccolante reformato

Luogo di edizione: tipografia M. Quetti_ Artogne

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 27

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/24

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia