

Chiesa di S. Maria della Neve

Boffalora Sopra Ticino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f010-00121/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f010-00121/>

CODICI

Unità operativa: 2f010

Numero scheda: 121

Codice scheda: 2f010-00121

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00032

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria della Neve

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015026

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Indirizzo: Piazza Matteotti, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Boffalora Sopra Ticino

Particelle: B

Foglio/Data: 3/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Calcaterra

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu costruito nel 1799 su progetto dell'architetto Gilio Galliori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Al 1901 risalgono le decorazioni interne del pittore Calcaterra di Cuggiono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La facciata fu restaurata nel 1919.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a tre navate a pianta poligonale con abside, battistero e cappelle laterali con muri perimetrali in laterizio a tessitura omogenea in mattoni pieni intonacati e colonne in granito che delimitano la navata centrale. E' preceduto da un piccolo pronao semicircolare sorretto da due colonne in granito. Le strutture orizzontali sono costituite da volte e cupole in muratura. La copertura è mista con falde a capanna e a leggio sorretta da struttura lignea a capriate e travi poggianti sulla muratura. Il manto è costituito da lastre di onduline con coppi in laterizio sovrapposti.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: compatta

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 8]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali

TIPO [4 / 8]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [6 / 8]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pronao

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

Forma: catino

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale deposito

TIPO [8 / 8]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: mista capanna e leggìo

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in pietra

Schema del disegno: commettitura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: deposito

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: locali di servizio

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Materiali: tessere

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le volte, la struttura di copertura ed il relativo manto non evidenziano particolari fenomeni in atto. Le finiture interne ed esterne risultano in ottimo stato ma frutto di un pesante intervento di restauro. Gli interventi eseguiti hanno riguardato la sostituzione dell' orditura lignea della copertura con materiale nuovo e di recupero, la sostituzione delle lattonerie, la posa di un manto in coppi di recupero sopra e lastre di onduline sotto.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli impianti, di nuova realizzazione, sono funzionanti ed efficienti. Si segnala l'inadeguatezza dello scarico di acqua meteorica che scaricata tramite doccioni di gronda ristagna al piede della muratura favorendo l'umidità di risalita e la crescita di vegetazione.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: Risanamento copertura e posa nuova lattoneria.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: piazza Matteotti, Boffalora Sopra Ticino

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria della Neve

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129632

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D02

Note: Vista Nord-Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129633

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D03

Note: Particolare pronao

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129634

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D04

Note: Particolare danni strutturali zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129635

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D05

Note: Particolare struttura copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129636

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D06

Note: Particolare navata destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129637

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D07

Note: Particolare altare e zona absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BMN11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_IMG-0000129631

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BMN11D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: BMN11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_DRA-0000020984

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: BMN11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: BMN11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_DRA-0000020985

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMN11T02

Note: pianta

Nome del file originale: BMN11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_DRA-0000020986

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMN11T03

Note: sezione

Nome del file originale: BMN11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_DRA-0000020987

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMN11G01

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: BMN11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f010-00121_DRA-0000020988

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: BMN11G02

Note: immagine iconometrica prospetto nord

Nome del file originale: BMN11G02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio parrocchia di Santa Maria della Neve

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Scala per elaborati grafici: 1:100

Data: 1980/00/00 (?)

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio parrocchia di Santa Maria della Neve

Note: sezione

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Guida della Diocesi di Milano 1980

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: MI100-00178

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Tunesi E.

Titolo libro o rivista: Boffalora un borgo sul Naviglio

Luogo di edizione: Boffalora

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00033

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 45

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana