

# Villa Dugnani Bossi Poroli

Robecco sul Naviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f010-00156/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f010-00156/>

## CODICI

Unità operativa: 2f010

Numero scheda: 156

Codice scheda: 2f010-00156

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102095

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI230-00118

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Dugnani Bossi Poroli

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Dugnani

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015184

Comune: Robecco sul Naviglio

Indirizzo: Via Alzaia Naviglio, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Mazzini, 4

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Robecco sul Naviglio

Particelle: 60

Foglio/Data: 10/ 1992

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La villa è situata sulla sponda nord-est del Naviglio grande fu costruita nel XV secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Venne rimaneggiata nel seicento dalla potente famiglia Dugnani di Cornareo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Appartenne ai Dugnani per molte generazioni (don Giulio Dugnani è citato nell'estimo del 1760 tra i "possessori di beni in quel luogo e territorio) fino al XX secolo quando il cardinale Antonio Dugnani cedette la villa all'Orfanotrofio femminile delle Stelline di Milano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La villa è stata acquistata dagli attuali proprietari negli anni settanta del novecento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XV

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: corpo su via Mazzini

Individuazione: muratura quattrocentesca/ decorazioni quattrocentesche

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1/ p. t./ p. 1

Suddivisione verticale: a setti

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare aperto, con portico a due fornicci con colonne in granito rosa di Baveno, sul cortile centrale verso il Naviglio Grande. I muri perimetrali sono in laterizio a mattoni pieni a vista nelle murature quattrocentesche e intonacate nel prospetto principale. Le strutture orizzontali sono in legno ad orditura doppia e nel piano interrato in muratura a volta botte. La copertura è a padiglione con struttura lignea a capriate e travi su muri. Il manto è in lastre di eternit con sovrapposti coppi in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: poligonale ad U

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: granito

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: ala sud est

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio, mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: ciottoli di fiume a spina di pesce

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo centrale p. interrato

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna/ a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre/ tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco/ laterizio

Qualificazione del tipo: modanata

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]**

Ubicazione: tutti i prospetti



Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]**

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco/ ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monocromi

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]**

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Ubicazione: prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra, granito

Qualificazione del tipo: modanato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

#### Indicazioni specifiche

Le murature non presentano danni strutturali degni di nota, mentre si segnalano diffusa umidità di risalita e, nelle porzioni esterne non intonacate, fenomeni di erosione e disgregazione. I solai lignei sono interessati da lievi danni strutturali, depositi superficiali e non grave disgregazione del materiale. I rivestimenti interni sono in buono stato e presentano lievi danni legati ai fenomeni di umidità, mentre i rivestimenti e le finiture esterne presentano più marcati fenomeni di erosione.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1990/00/00

**Descrizione intervento**

Recupero intero edificio con interventi atti a riscoprire strutture preesistenti e riadattamento dell'intero bene ad abitazioni. Nulla osta della Soprintendenza per restauro generale datato 15 dicembre 1976.

**RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo su via Mazzini

Data inizio: 1980/04/09

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Nulla osta della Soprintendenza per abolizione di un'apertura su via Mazzini 4. (Prog. ing. Parodi I.)

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: CORTE DUGNANI ED ANNESSI

Indirizzo da vincolo: ALZAIA NAVIGLIO GRANDE - VIA MAZZINI

Dati catastali: MAPP. 59 - 60

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1976/05/05

Data notificazione: 1976/06/28

Data di registrazione o G.U.: 30/07/1976

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0045012AAAA

Nome del file originale: 01870800187086.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_NVC-0000020547

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 139

Estremi provvedimento: 1984/06/26

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino  
L. 431/1985

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: RDB11D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RDB11F01

Note: Vista generale

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_IMG-0000130182

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D01

Note: Vista Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RDB11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_IMG-0000130183

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D02

Note: Prospetto sul Naviglio

Nome del file originale: RDB11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_IMG-0000130184

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D03

Note: Particolare portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RDB11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_IMG-0000130185

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D04

Note: particolare scalone monumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RDB11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_IMG-0000130187

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RDB11D06

Note: Particolare soffitto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RDB11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_DRA-0000023610

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: RDB11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: RDB11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_DRA-0000023611

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RDB11T02

Note: pianta

Nome del file originale: RDB11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_DRA-0000023612

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RDB11T03

Note: sezione

Nome del file originale: RDB11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_DRA-0000023613

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RDB11G01

Note: immagine iconometrica prospetto sud-ovest

Nome del file originale: RDB11G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_2f010-00156\_DRA-0000023614

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: RDB11G02

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto sud-ovest

Nome del file originale: RDB11G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Perogalli C./ Favole P.

Titolo libro o rivista: Ville dei Navigli lombardi

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 3o090-00016

**BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Comincini M.

Titolo libro o rivista: Il Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: MI230-00194

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 66

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Comincini M./ Colombo A.

Titolo libro o rivista: Robecco sul Naviglio. Dal Medioevo all'età contemporanea

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00390

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Kluzer A./ Comincini M.

Titolo libro o rivista: Ville del Naviglio Grande

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00130

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [5 / 6]: Castagna, Maria

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana